


SPE II Serviceanleitung



Copyright by Carl Valentin GmbH / 7987021C.1122

Angaben zu Lieferung, Aussehen, Leistung, Maßen und Gewicht entsprechen unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt des Drucks.

Änderungen sind vorbehalten.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Carl Valentin GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Durch die ständige Weiterentwicklung der Geräte können evtl. Abweichungen zwischen der Dokumentation und dem Gerät auftreten. Die aktuelle Version ist unter www.carl-valentin.de zu finden.

Warenzeichen

Alle genannten Marken oder Warenzeichen sind eingetragene Marken oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und ggf. nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen der Kennzeichnung kann nicht geschlossen werden, dass es sich nicht um eine eingetragene Marke oder ein eingetragenes Warenzeichen handelt.

Drucksysteme der Carl Valentin GmbH erfüllen folgende Sicherheitsrichtlinien:

CE Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)



Carl Valentin GmbH

Postfach 3744 78026 Villingen-Schwenningen Neckarstraße 78 – 86 u. 94 78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0 Fax +49 7720 9712-9901 E-Mail info@carl-valentin.de www.carl-valentin.de

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument	၁
1.1	Informationen für den Benutzer	
1.2	Hinweise	
1.3	Querverweise	
2	Sicherheitshinweise	
2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	
2.2	Sicherheit beim Umgang mit Elektrizität	
3	Steckerbelegung	
3.1	Druckmechanik	
3.2 3.3	Ansteuerelektronik (Panelgehäuse)	
4	Reinigung	
4.1	Allgemeine Reinigung	
4.2	Transferband-Zugwalze reinigen	
4.3	Andruckwalze reinigen	
4.4	Druckkopf reinigen	
4.5	Etiketten-Lichtschranke reinigen	19
5	Elektronik – Panelgehäuse (Teile austauschen)	
5.1	Primärsicherungen	
5.2	Spende I/Os	
5.3 5.4	VerteilerplatineLeiterplatte CPU	
5.4 5.5	Lithium Zelle	
5.6	Netzteil	
5.7	HMI Komponenten	
6	Elektronik – Tischgehäuse (Teile austauschen)	
6.1	Primärsicherungen	31
6.2	Spende I/Os	
6.3	Verteilerplatine	33
6.4	Leiterplatte CPU	
6.5	Lithium Zelle	
6.6	Netzteil	
6.7 –	HMI Komponenten	
7	Optionen nachrüsten	
7.1	Schutzhaube für die Ansteuerelektronik (Panelgehäuse)	
8	Mechanik – Flat Type (Teile austauschen)	
8.1 8.2	Druckkopf (Allgemeines)	
o.z 8.3	Druckposition einstellen	
8.4	Andruckwalze	
8.5	Etiketten-Lichtschranke	
8.6	Verteilerplatine	
8.7	Leistungselektronik	51
9	Mechanik - Corner Type (Teile austauschen)	53
9.1	Druckkopf (Allgemeines)	
9.2	Druckkopf	54
9.3	Druckposition einstellen	
9.4 9.5	AndruckwalzeEtiketten-Lichtschranke	50 57
9.5 9.6	Verteilerplatine	
9.0 9.7	Motor Zusatzplatine	
9.8	Leistungselektronik	
	•	

3

10	Justagen, Einstellungen und Abgleiche – Flat Type	61
10.1	Druckmechanik	61
10.2	Druckkopfposition	
10.3	Parallelität	
10.4	Druckausgleich rechts/links	
10.5 10.6	Andruck Transferbandlauf	
10.6	Transferbandauf-/Transferbandabwicklung	60 67
10.7	Druckkopf-Lichtschranke	
11	Justagen, Einstellungen, Abgleiche – Corner Type	
11.1	Druckmechanik	
11.2	Druckkopfposition	
11.3	Parallelität	71
11.4	Druckausgleich rechts/links	72
11.5	Andruck	
11.6	Transferbandauf-/Transferbandabwicklung abgleichen	
11.7 11.8	Druckkopf-LichtschrankeAndruckkurve (TRB Optimierung) einstellen	/5
11.0 11.9	Lagerschiene (TRB Optimierung) einstellen	
	Ölen und Fetten	
12		
13	Fehlermeldungen und Fehlerbehebung	
14	Steuereingänge und Steuerausgänge	93
15	Verdrahtungspläne – Elektronik	101
15.1	Panelgehäuse	
15.2	Tischgehäuse	102
16	Verdrahtungspläne – Mechanik	103
16.1	SPE II 106/12, 106/24, 108/12, 162/12	103
16.2	SPE II 107/12, 160/12	105
17	Bestückungspläne – Elektronik	107
17.1	CPU	
17.2	Spende I/O	
17.3	Verteilerplatine	
17.4	Leistungselektronik	
18	Bestückungspläne – Mechanik	111
18.1	Verteilerplatine	111
18.2	Leistungselektronik	
18.2 19		
_	Leistungselektronik	113

SPE II Hinweise zum Dokument

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Informationen für den Benutzer

Dieses Service Handbuch ist für das qualifizierte Service- und Wartungspersonal vorgesehen.

Es enthält technische Informationen die sich auf die Elektronik und den mechanischen Teil des Drucksystems beziehen.

Informationen über die Bedienung des Drucksystems finden Sie in unserem Bedienerhandbuch.

Falls ein Problem auftritt, das mit Hilfe des Service Handbuchs nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Händler.

1.2 Hinweise

Grundlegende Informationen und Warnhinweise mit den dazugehörigen Signalwörtern für die Gefährdungsstufe sind in dieser Betriebsanleitung folgendermaßen gekennzeichnet:



GEFAHR kennzeichnet eine außerordentlich große, unmittelbar bevorstehende Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.



WARNUNG bezeichnet eine möglicherweise bestehende Gefahr, die ohne hinreichende Vorsorge zu schweren Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen könnte.



WARNUNG vor Schnittverletzungen.

Darauf achten, Schnittverletzungen durch Klingen, Schneidevorrichtungen oder scharfkantige Teile zu vermeiden.



WARNUNG vor Handverletzungen.

Darauf achten, Handverletzungen durch schließende mechanische Teile einer Maschine/Einrichtung zu vermeiden.



WARNUNG vor heißer Oberfläche.

Darauf achten, nicht mit heißen Oberflächen in Berührung zu kommen.



VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu mittleren oder leichten Körperverletzungen oder zu Schäden an Sachgütern führen kann.



HINWEIS macht auf Ratschläge zur Erleichterung des Arbeitsablaufs oder auf wichtige Arbeitsschritte aufmerksam.



Tipps zum Umweltschutz.

 \Rightarrow

Handlungsanweisung

*

Optionales Zubehör, Sonderausstattung

Datum

Darstellung des Displayinhalts

Hinweise zum Dokument SPE II

1.3 Querverweise

Zeichnungsinhalte

Verweise auf bestimmte Positionen in einer Abbildung werden mit Buchstaben gekennzeichnet. Sie werden im Text mit Klammern ausgezeichnet, z. B. (A). Wenn keine Bildnummer angegeben ist, beziehen sich die Buchstaben im Text immer auf die nächstgelegene Grafik oberhalb des Texts. Wird auf eine andere Grafik Bezug genommen, wird die Bildnummer mit angegeben, z. B. (A, in Abbildung 5).

Querverweise auf Kapitel und Unterkapitel Bei einem Querverweis auf Kapitel und Unterkapitel werden die Kapitelnummer und die Seitenzahl angegeben, z. B. Verweis auf dieses Unterkapitel: (siehe Kapitel 1.3, Seite 5).

Verweise auf andere Dokumente

Ein Verweis auf ein anderes Dokument hat die folgende Form: Siehe 'Betriebsanleitung'.

SPE II Sicherheitshinweise

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Arbeitsplatz und Arbeitsweise

- Umgebung des Geräts während und nach der Wartung sauber halten.
- Sicherheitsbewusst arbeiten.
- Demontierte Geräteteile während der Wartungsarbeiten sicher aufbewahren.

Kleidung



VORSICHT!

Das Einziehen von Kleidungsteilen durch bewegte Geräteteile kann zu Verletzungen führen.

- ⇒ Möglichst keine Kleidung tragen, die sich in bewegten Geräteteilen verfangen kann.
- ⇒ Hemd- und Jackenärmel zuknöpfen oder hochrollen.
- ⇒ Lange Haare zusammenbinden oder hochstecken.
- ⇒ Enden von Halstüchern, Krawatten und Schals in die Kleidung stecken oder mit einer nichtleitenden Klammer befestigen.



GEFAHR!

Lebensgefahr bei verstärktem Stromfluss durch Metallteile, die Kontakt mit dem Gerät haben.

- ⇒ Keine Kleidung mit Metallteilen tragen.
- ⇒ Keinen Schmuck tragen.
- ⇒ Keine Brillen mit Metallrändern tragen.

Schutzkleidung

Bei einer möglichen Gefährdung der Augen ist eine Schutzbrille zu tragen, insbesondere:

- Beim Ein- oder Ausschlagen von Stiften oder ähnlichen Teilen mit einem Hammer.
- Beim Arbeiten mit einer elektrischen Bohrmaschine.
- Beim Verwenden von Federhaken.
- Beim Lösen oder Einsetzen von Federn, Sicherungsringen und Greifringen.
- Bei Lötarbeiten.
- Bei der Verwendung von Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln oder sonstigen Chemikalien.

Sicherheitshinweise SPE II

Schutzvorrichtungen



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei fehlenden oder fehlerhaften Schutzvorrichtungen.

- ⇒ Nach den Wartungsarbeiten sämtliche Schutzvorrichtungen (Abdeckungen, Sicherheitshinweise, Erdungskabel, etc.) anbringen.
- Fehlerhafte und unbrauchbar gewordene Teile austauschen.

Allgemeingültige Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Die Druckmechanik ist dafür vorgesehen, in eine Anlage integriert zu werden. Dabei ist zwingend darauf zu achten, dass nationale Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Es ist insbesondere auf folgende Punkte zu achten:

- Die Druckmechanik ist so zu sichern, dass während des Druckvorgangs nicht in den Arbeitsbereich gegriffen werden kann.
- ⇒ Es muss sichergestellt sein, dass die geforderte Brandschutzvorrichtung gemäß IEC 62368-1 gegeben ist (siehe Kapitel 6.4 in der Norm IEC 62368-1).

Das Drucksystem ist für Stromnetze mit Wechselspannung von 100 ... 240 V AC ausgelegt und ist nur an Steckdosen mit Schutzleiterkontakt anzuschließen.



HINWEIS!

Die Schutzleitererdungsverbindung der Steckdose ist von einer Fachkraft zu überprüfen.

Das Drucksystem darf nur im gewerblichen Bereich von Personen ab 14 Jahren, die in der Handhabung unterwiesen sind, betrieben werden.

Das Drucksystem ist nur mit Geräten zu verbinden, die Schutzkleinspannung führen.

Vor dem Herstellen oder Lösen von Anschlüssen alle betroffenen Geräte (Computer, Drucker, Zubehör) ausschalten.

Das Drucksystem darf nur in einer trockenen Umgebung betrieben und keiner Nässe (Spritzwasser, Nebel, etc.) ausgesetzt werden.

Das Drucksystem nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre und nicht in Nähe von Hochspannungsleitungen betreiben.

Das Drucksystem nur in Umgebungen einsetzen die vor Schleifstäuben, Metallspänen und ähnlichen Fremdkörpern geschützt sind.

Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

SPE II Sicherheitshinweise

Bedienpersonal muss durch den Betreiber anhand der Betriebsanleitung unterwiesen werden.

Je nach Einsatz ist darauf zu achten, dass Kleidung, Haare, Schmuckstücke oder ähnliches von Personen nicht mit den offen liegenden, rotierenden Teilen bzw. den sich bewegenden Teilen in Berührung kommen.

Das Drucksystem und Teile (z.B. Motor, Druckkopf) davon können während des Drucks heiß werden. Während des Betriebs nicht berühren und vor Materialwechsel, Ausbauen oder Justieren abkühlen lassen.

Niemals leicht brennbares Verbrauchsmaterial verwenden.

Nur die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Handlungen dürfen ausgeführt werden. Arbeiten die darüber hinausgehen dürfen nur vom Hersteller oder in Abstimmung mit dem Hersteller durchgeführt werden.

Unsachgemäße Eingriffe an elektronischen Baugruppen und deren Software können Störungen verursachen.

Unsachgemäße Arbeiten oder andere Veränderungen am Gerät können die Betriebssicherheit gefährden.

An den Geräten sind Warnhinweis-Etiketten angebracht. Keine Warnhinweis-Etiketten entfernen sonst können Gefahren nicht erkannt werden.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Netzspannung!

⇒ Gehäuse des Geräts nicht öffnen.



VORSICHT!

Zweipolige Sicherung.

Vor allen Wartungsarbeiten das Drucksystem vom Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das Netzteil entladen hat. Sicherheitshinweise SPE II

2.2 Sicherheit beim Umgang mit Elektrizität

Personalqualifikation

- ⇒ Folgende Arbeiten nur durch eingewiesene und geschulte Elektrofachkräfte durchführen lassen:
 - Reparatur-, Pr

 üf- und sonstige Arbeiten an elektrischen Baugruppen.
 - Arbeiten am geöffneten Gerät, das an das Stromnetz angeschlossen ist.

Allgemeine Vorkehrungen zu Beginn der Wartungsarbeiten

- ⇒ Lage des Not- oder Netzschalters feststellen, um ihn im Notfall schnell bedienen zu können.
- Stromzufuhr vor der Ausführung der folgenden Arbeiten unterbrechen:
 - Entfernen oder Installieren von Netzteilen
 - Arbeiten in unmittelbarer N\u00e4he offener Stromversorgungsteile
 - Mechanische Überprüfung von Stromversorgungsteilen
 - Änderungen an Geräteschaltkreisen
- ⇒ Spannungsfreiheit der Geräteteile prüfen.
- Arbeitsbereich auf mögliche Gefahrenquellen prüfen, wie z. B. feuchte Fußböden, defekte Verlängerungskabel, fehlerhafte Schutzleiterverbindungen.

Zusätzliche Vorkehrungen an Geräten mit offenliegenden Spannungen

- ⇒ Eine zweite Person auffordern, sich in der Nähe des Arbeitsplatzes aufzuhalten. Diese Person muss mit der Lage und Bedienung der Not- und Netzschalter vertraut sein und bei Gefahr den Strom abschalten.
- Nur mit einer Hand an elektrischen Kreisen eingeschalteter Geräte arbeiten. Die andere Hand hinter dem Rücken halten oder in die Jackentasche stecken. Dadurch wird vermieden, dass der Strom durch den eigenen Körper fließt.

Werkzeuge

- ⇒ Keine abgenutzten oder schadhaften Werkzeuge verwenden.
- Nur Werkzeuge und Testgeräte verwenden, die für die entsprechende Tätigkeit geeignet sind.

Verhalten bei Unfällen


- ⇒ Mit äußerster Vorsicht und mit Ruhe handeln.
- ⇒ Die Gefährdung der eigenen Person vermeiden.
- ⇒ Strom abschalten.
- ⇒ Ärztliche Hilfe (Notarzt) anfordern.
- ⇒ Gegebenenfalls erste Hilfe leisten.

SPE II Steckerbelegung

3 Steckerbelegung

3.1 Druckmechanik

Rechte Ausführung



Linke Ausführung




Abbildung 1

Abbildung 2

A Winderanschluss



VORSICHT!

Beschädigung des Gerätes durch nicht konforme Winder.

- ⇒ Es dürfen nur Winder der Firma Carl Valentin angeschlossen werden.
- B Verbindungskabelanschluss Druckmechanik – Ansteuerelektronik

Steckerbelegung SPE II

3.2 Ansteuerelektronik (Panelgehäuse)




Abbildung 3

Funktionstasten A =

Touch Panel B=

Status LEDs C =

Einschub für CF Karte D=

E = Verbindungskabelanschluss Druckmechanik - Ansteuerelektronik

USB Schnittstelle F=

Ethernet Schnittstelle G=

USB Host für USB Tastatur und USB Stick H =

Externe Ein-/Ausgänge I =

Serielle Schnittstelle RS 232 J=

Netzanschluss K=

Erdungsbolzen L=

Netzschalter M =

SPE II Steckerbelegung

3.3 Ansteuerelektronik (Tischgehäuse)




Abbildung 4

USB Host für USB Tastatur und USB Stick A =

B= Touch Panel

C = Netzschalter

Einschub für CF Karte D=

E = Verbindungskabelanschluss

Druckmechanik - Ansteuerelektronik

F= **USB Schnittstelle**

G = **Ethernet Schnittstelle**

1 - LED grün

Leuchten = Geschwindigkeit 100 MBit Aus = Geschwindigkeit 10 MBit

2 - LED orange

Leuchten = Verbindung aktiv Blinken = Datentransfer

Aus = Keine Verbindung

USB Host für USB Tastatur und USB Stick H =

Externe Ein-/Ausgänge **I** =

Serielle Schnittstelle RS 232 J =

Netzanschluss K=

Steckerbelegung SPE II

SPE II Reinigung

4 Reinigung



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

⇒ Vor allen Wartungsarbeiten das Drucksystem vom Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das Netzteil entladen hat.



HINWEIS!

Für die Reinigung des Geräts sind persönliche Schutzeinrichtungen wie Schutzbrille und Handschuhe empfehlenswert.

Reinigungsplan

Aufgabe	Häufigkeit
Allgemeine Reinigung (siehe Kapitel 4.1, auf Seite 16).	Bei Bedarf.
Transferband-Zugwalze reinigen (siehe Abschnitt 4.2, Seite 16).	Bei jedem Wechsel der Transferbandrolle oder bei Beeinträchtigung des Druckbilds.
Andruckwalze reinigen (siehe Kapitel 4.3, auf Seite 17).	Bei jedem Wechsel der Etiketten- rolle oder bei Beeinträchtigung des Druckbilds und des Etiketten- transports.
Druckkopf reinigen (siehe Kapitel 4.4, auf Seite 18).	Bei jedem Wechsel der Transfer- bandrolle oder bei Beeinträchtigung des Druckbilds.
Etiketten-Lichtschranke reinigen (siehe Kapitel 4.5, auf Seite 19).	Bei Austauschen der Etikettenrolle.



HINWEIS!

Die Handhabungsvorschriften zur Verwendung von Isopropanol (IPA) sind zu beachten. Bei Kontakt mit der Haut oder den Augen mit fließendem Wasser gründlich auswaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Für gute Belüftung sorgen.

Reinigung SPE II



WARNUNG!

Brandgefahr durch leicht entzündlichen Etikettenlöser!

⇒ Bei Verwendung von Etikettenlöser muss das Drucksystem vollständig von Staub befreit und gereinigt sein.

4.1 Allgemeine Reinigung



VORSICHT!

Beschädigung des Drucksystems durch scharfe Reinigungsmittel!

- ⇒ Keine Scheuer- oder Lösungsmittel zur Reinigung der Außenflächen oder Baugruppen verwenden.
- Staub und Papierfusseln im Druckbereich mit weichem Pinsel oder Staubsauger entfernen.
- ⇒ Außenflächen mit Allzweckreiniger säubern.

4.2 Transferband-Zugwalze reinigen

Eine Verschmutzung der Zugwalze führt zu einer schlechteren Druckqualität und kann außerdem zu Beeinträchtigungen des Materialtransports führen.

- 1. Deckel des Drucksystems öffnen.
- 2. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem nehmen.
- 3. Ablagerungen mit Walzenreiniger und weichem Tuch entfernen.
- 4. Wenn die Walze Beschädigungen aufweist, Walze tauschen.

SPE II Reinigung

4.3 Andruckwalze reinigen

Eine Verschmutzung der Andruckwalze führt zu einer schlechteren Druckqualität und kann außerdem zu Beeinträchtigungen des Materialtransports führen.



VORSICHT!

Beschädigung der Andruckwalze!

Keine scharfen, spitzen oder harten Gegenstände zur Reinigung der Andruckwalze verwenden.




Abbildung 5

- 1. Deckel des Drucksystems öffnen.
- Andruckhebel (A) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf (B) zu entriegeln.
- 3. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem nehmen.
- 4. Ablagerungen mit Walzenreiniger und weichem Tuch entfernen.
- Walze (C) schrittweise von Hand drehen, um die gesamte Walze zu reinigen (nur bei ausgeschaltetem Drucksystem möglich, da sonst der Schrittmotor bestromt und damit die Walze in ihrer Position gehalten wird).

Reinigung SPE II

4.4 Druckkopf reinigen

Während des Drucks kommt es zu Verunreinigungen am Druckkopf z.B. durch Farbpartikel des Transferbandes. Deshalb ist es sinnvoll und notwendig, den Druckkopf in gewissen Zeitabständen, abhängig von Betriebsstunden und Umgebungseinflüssen wie Staub usw., zu reinigen.



VORSICHT!

Beschädigung des Druckkopfs!

- ⇒ Keine scharfen, spitzen oder harten Gegenstände zur Reinigung des Druckkopfs verwenden.
- ⇒ Glasschutzschicht des Druckkopfs nicht berühren.




Abbildung 6

- 1. Deckel des Drucksystems öffnen.
- 2. Andruckhebel (A, Abbildung 5) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu entriegeln.
- 3. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem nehmen.
- 4. Druckkopfoberfläche mit einem in reinem Alkohol getränktem Wattestäbchen reinigen.
- 5. Vor Inbetriebnahme des Drucksystems, Druckkopf 2 bis 3 Minuten trocknen lassen.

SPE II Reinigung

4.5 Etiketten-Lichtschranke reinigen



VORSICHT!

Beschädigung der Lichtschranke!

Die Etiketten-Lichtschranke kann durch Papierstaub verschmutzen. Dadurch kann die Etikettenabtastung beeinträchtigt werden.




Abbildung 7

- 1. Deckel des Drucksystems öffnen.
- 2. Andruckhebel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu entriegeln.
- 3. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem entnehmen.
- 4. Lichtschranke (A) mit Druckgas-Spray ausblasen. Die Anweisungen auf der Dose beachten!
- 5. Etiketten-Lichtschranke (A) kann zusätzlich mit einer Reinigungskarte (B) die zuvor mit reinem Alkohol befeuchtet wurde, gereinigt werden. Die Reinigungskarte ist hin und her zu schieben (siehe Abbildung).
- 6. Etiketten und Transferband wieder einlegen.

Reinigung SPE II

5 Elektronik – Panelgehäuse (Teile austauschen)



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!


→ Vor allen Wartungsarbeiten das Drucksystem vom Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das Netzteil entladen hat.

5.1 Primärsicherungen



HINWEIS!

Die Primärsicherungen sind von außen nicht zugänglich.






Abbildung 8

Abbildung 9

Primärsicherungen ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Vier Schrauben (A) entfernen.
- 3. Frontplatte (B) senkrecht abnehmen. Dabei störende Verbindungskabel an den Steckverbindern abziehen.
- 4. Sicherungshalter (C) aus dem Gehäuse ziehen.

Primärsicherungen einbauen

- 1. Sicherungen (2x T4A 250 V) wechseln.
- Sicherungshalter (C) wieder in das Gehäuse schieben bis er einrastet.
- 3. Frontplatte (B) wieder montieren. Dabei Verbindungskabel wieder einstecken.

5.2 Spende I/Os



HINWEIS!

Die Ein- und Ausgänge können in den Service Funktionen / I/O Status getestet werden.

Wird ein Eingang aktiviert, springt die dem Eingang entsprechende Stelle auf 1.

Um einen Ausgang zu aktivieren, mit dem Cursor an die entsprechende Stelle fahren und auf 1 stellen. Um den Ausgang zu deaktivieren, die entsprechende Stelle wieder auf 0 setzen.

Ein- und Ausgänge die mit einem 'x' gekennzeichnet sind, sind nicht belegt.




Abbildung 10

Leiterplatte Spende I/O ausbauen

- Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Frontplatte nach Entfernen der vier rückseitigen Schrauben abnehmen (siehe Kapitel 5.1, Seite 21).
- 3. Halteschrauben (A) an der SUB-D Buchse herausdrehen.
- 4. I/O Platine (B) entnehmen und Steckverbindung (C) ziehen.

Leiterplatte Spende I/O einbauen

- 1. Neue I/O Platine (B) an zugehöriges Kabel (C) anschließen und platzieren.
- 2. Halteschrauben (A) anbringen.
- 3. Frontplatte wieder montieren.
- 4. Netzkabel wieder anschließen.

5.3 Verteilerplatine




Abbildung 11

Verteilerplatine ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Frontplatte nach Entfernen der vier rückseitigen Schrauben abnehmen (siehe Kapitel 5.1, Seite 21).
- 3. Sämtliche Steckverbindungen (D) aus der Verteilerplatine (C) ziehen.
- 4. Halteschrauben (B) an der SUB-D Buchse herausdrehen.
- 5. Schraube (A) entfernen.
- 6. Verteilerplatine (C) entnehmen.

Verteilerplatine einbauen

- 1. Neue Verteilerplatine (C) platzieren.
- 2. Halteschrauben (B) und Schraube (A) anbringen.
- 3. Sämtliche Steckverbindungen (D) mit der neuen Verteilerplatine (C) verbinden.
- 4. Frontplatte wieder montieren.
- 5. Netzkabel wieder anschließen.

5.4 Leiterplatte CPU




Abbildung 12

Leiterplatte CPU ausbauen



HINWEIS!

Gerätekonfiguration auf einer CF Karte speichern.

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- Frontplatte nach Entfernen der vier rückseitigen Schrauben abnehmen (siehe Kapitel 5.1, Seite 21).
- Verteilerplatine ausbauen (siehe Kapitel 5.3, Seite 23). 3.
- 4. Leiterplatte Spende I/Os ausbauen (siehe Kapitel 5.2, Seite 22).
- 5. Alle Steckverbindungen aus der Leiterplatte CPU (D) ziehen.
- 6. Schrauben (A) entfernen.
- 7. Sechskantbolzen (B) entfernen.
- 8. Leiterplatte CPU (D) vorsichtig herausnehmen.

Leiterplatte CPU einbauen

- 1. Sofern nicht vorhanden, Abdeckung des CF Card Einschubs (C) von der alten CPU auf die neue CPU umsetzen.
- Leiterplatte CPU (D) mit den Schnittstellenbuchsen in das Anschlussblech einführen und ggfs. Sechskantbolzen der seriellen Schnittstelle etwas verdrehen.
- 3. Mit den Schrauben (A) und Sechskantbolzen (B) die CPU (D) wieder befestigen.
- 4. Alle Steckverbindungen an der Leiterplatte einstecken.
- 5. Leiterplatte Spende I/Os wieder montieren (siehe Kapitel 5.2, Seite 22).
- 6. Verteilerplatte wieder montieren (siehe Kapitel 5.3, Seite 23).
- 7. Frontplatte wieder montieren.
- 8. Alle Schnittstellenanschlüsse wieder herstellen.
- 9. Netzkabel wieder anschließen.
- 10. Firmware Version prüfen und ggfs. Update durchführen.
- 11. Gerätekonfiguration von CF Karte laden. Andernfalls Konfiguration über das Funktionsmenü einstellen.

5.5 Lithium Zelle



GEFAHR!

Explosionsgefahr durch unsachgemäßes Austauschen der Batterie!

- ⇒ Nicht leitendes Werkzeug benutzen.
- ⇒ Es ist notwendig, auf die Polung zu achten.




Abbildung 13

Lithium Zelle ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Frontplatte nach Entfernen der vier rückseitigen Schrauben abnehmen (siehe Kapitel 5.1, Seite 21).
- 3. Verteilerplatine ausbauen (siehe Kapitel 5.3, Seite 23).
- 4. Halteklammer mit Hilfe eines nicht metallischen Hilfsmittels (z.B. Plastiklineal) anheben.
- 5. Lithium Batterie herausnehmen.

Lithium Zelle einbauen

1. Neue Lithium Zelle (CR 2032) in den Halter (A) einlegen



HINWEIS!

Unbedingt die Polung beachten.

- 2. Verteilerplatine wieder montieren (siehe Kapitel 5.3, Seite 23).
- 3. Frontplatte wieder montieren.
- 4. Netzkabel wieder anschließen.

5.6 Netzteil




Abbildung 14

Netzteil ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Frontplatte nach Entfernen der vier rückseitigen Schrauben abnehmen (siehe Kapitel 5.1, Seite 21).
- 3. Steckverbindungen (B) aus dem Netzteil C) ziehen.
- 4. Halteschrauben (A) des Netzteils (C) herausschrauben. Netzteil dabei festhalten.
- 5. Netzteil entnehmen.

Netzteil einbauen

- 1. Neues Netzteil im Gehäuse der Ansteuerelektronik platzieren und mit den Halteschrauben (A) befestigen.
- 2. Steckverbindungen (B) mit dem Netzteil (C) verbinden.
- 3. Frontplatte wieder montieren.
- 4. Netzkabel wieder anschließen.

5.7 HMI Komponenten




Abbildung 15

HMI Komponenten ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Frontplatte (B) nach Entfernen der vier rückseitigen Schrauben abnehmen (siehe Kapitel 5.1, Seite 21). Dabei alle Verbindungskabel an den Steckverbindern abziehen.



HINWEIS!

Bei den nachfolgenden Arbeiten ist auf eine möglichst staubfreie Umgebung zu achten, um keine unerwünschten Partikel in den Sichtbereich des Displays zu bringen.

- 3. FFC-Kabel (E) vorsichtig aus dem Steckverbinder der CPU HMI (L) lösen.
- 4. Anschlussleitung (H) des Touch Panels vorsichtig aus dem Steckverbinder der CPU HMI (L) lösen.
- Nach Abziehen des Verbindungskabels zur CPU und Entfernen der vier Schrauben (M) kann die CPU HMI (L) entnommen werden.
- 6. Sechs Schrauben (J) entfernen.
- 7. Displayleiste oben (K) und Displayleiste unten (I) abheben.
- 8. Grafikmodul (A) und Dichtung (F) aus der Vertiefung entnehmen.
- Das auf die Folientastatur laminierte Touch Panel (G) wird sichtbar. Das Touch Panel ist nur in Kombination mit der Folientastatur austauschbar.
- Nach vorsichtigem Lösen des Anschlusskabels (C) und Entfernen der daneben positionierten Schrauben kann die Anschlussplatine (D) für die Folientastatur entnommen werden.

HMI Komponenten einbauen

- 1. Anschlussplatine (D) für die Folientastatur platzieren, Schrauben eindrehen und Anschlusskabel (C) stecken.
- 2. Dichtung (F) in die Vertiefung legen und das neue Grafikmodul (A) vorsichtig darauf platzieren.



HINWEIS!

Die Dichtung (F) muss korrekt in der Vertiefung liegen und darf nicht in den Sichtbereich des Touchdisplays ragen.

- 3. Displayleiste oben (K) und Displayleiste unten (I) an die Kanten des Grafikmoduls (A) anlegen.
- 4. Sechs Schrauben (J) eindrehen.
- 5. Neue CPU HMI (L) einsetzen, vier Schrauben (M) anziehen und Verbindungskabel zur CPU wieder einstecken.
- 6. FFC-Kabel (E) in den Steckverbinder der CPU HMI (L) einstecken.
- 7. Alle Verbindungskabel an den Steckverbindern einstecken. Frontplatte (B) einsetzen und vier Schrauben auf der Rückseite zudrehen.
- 8. Netzkabel wieder anschließen.

6 Elektronik – Tischgehäuse (Teile austauschen)



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

→ Vor allen Wartungsarbeiten das Drucksystem vom Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das Netzteil entladen hat.

6.1 Primärsicherungen



HINWEIS!

Die Primärsicherungen befinden sich im Netzfilterblock, der von außen her zugänglich ist.




Abbildung 16

Primärsicherungen ausbauen

- Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen und Netzstecker ziehen
- 2. Zum Entriegeln des Sicherungshalters (A) beide Veriegelungsnasen z.B. mit Hilfe eines Schraubendrehers zusammen drücken und herausziehen.

Primärsicherungen einbauen

- 1. Sicherungen (2x T4A 250 V) wechseln.
- 2. Sicherungshalter (A) wieder in das Netzeingangsmodul schieben.
- 3. Netzversorgung wieder herstellen.

6.2 Spende I/Os



HINWEIS!

Die Ein- und Ausgänge können in den Service Funktionen / I/O Status getestet werden.

Wird ein Eingang aktiviert, springt die dem Eingang entsprechende Stelle auf 1.

Um einen Ausgang zu aktivieren, mit dem Cursor an die entsprechende Stelle fahren und auf 1 stellen. Um den Ausgang zu deaktivieren, die entsprechende Stelle wieder auf 0 setzen.

Ein- und Ausgänge die mit einem 'x' gekennzeichnet sind, sind nicht belegt.




Abbildung 17

Leiterplatte Spende I/O ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- Abdeckung der Ansteuerelektronik nach Entfernen der vier Schrauben (B) abnehmen.
- 3. Leiterplatte CPU ausbauen (siehe Kapitel 6.4, Seite 34).
- 4. Halteschrauben (C) an der SUB-D Buchse herausdrehen.
- 5. I/O Platine (D) entnehmen und Steckverbindung (A) ziehen.

Leiterplatte Spende I/O einbauen

- Neue I/O Platine (D) an zugehöriges Kabel (A) anschließen und platzieren.
- 2. Halteschrauben (C) anbringen.
- 3. Leiterplatte CPU wieder montieren (siehe Kapitel 6.4, Seite 34).
- 4. Abdeckung der Ansteuerelektronik wieder montieren.
- Netzkabel wieder anschließen.

6.3 Verteilerplatine




Abbildung 18

Verteilerplatine ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Abdeckung der Ansteuerelektronik nach Entfernen der vier Schrauben (B) abnehmen.
- 3. Leiterplatte CPU ausbauen (siehe Kapitel 6.4, Seite 34).
- 4. Sämtliche Steckverbindungen (A) aus der Verteilerplatine (E) ziehen.
- 5. Halteschrauben (D) an der SUB-D Buchse herausdrehen.
- 6. Verteilerplatine (C) entnehmen.

Verteilerplatine einbauen

- Sechskantbolzen (C) von der alten Verteilerplatine auf die Neue umsetzen.
- 2. Neue Verteilerplatine (E) platzieren.
- 3. Halteschrauben (D) anbringen.
- Sämtliche Steckverbindungen (A) mit der neuen Verteilerplatine (E) verbinden.
- 5. Leiterplatte CPU wieder montieren (siehe Kapitel 6.4, Seite 34).
- 6. Abdeckung der Ansteuerelektronik wieder montieren.
- 7. Netzkabel wieder anschließen.

6.4 Leiterplatte CPU




Abbildung 19

Leiterplatte CPU ausbauen



HINWEIS!

Gerätekonfiguration auf einer CF Karte speichern.

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- Abdeckung der Ansteuerelektronik nach Entfernen der vier Schrauben (B) abnehmen.
- 3. Alle Steckverbindungen aus der Leiterplatte CPU (A) ziehen.
- 4. Schrauben (C) entfernen.
- 5. Schrauben (D) entfernen.
- 6. Leiterplatte CPU (A) vorsichtig herausnehmen.

Leiterplatte CPU einbauen

- 1. Sofern nicht vorhanden, Abdeckung des CF Card Einschubs (E) von der alten CPU auf die neue CPU umsetzen.
- Leiterplatte CPU (A) mit den Schnittstellenbuchsen in das Anschlussblech einführen und ggfs. Sechskantbolzen der seriellen Schnittstelle etwas verdrehen.
- 3. Mit den Schrauben (C und D) die CPU (A) wieder befestigen.
- 4. Alle Steckverbindungen an der Leiterplatte einstecken.
- 5. Abdeckung der Ansteuerelektronik wieder montieren.
- 6. Alle Schnittstellenanschlüsse wieder herstellen.
- 7. Netzkabel wieder anschließen.
- 8. Firmware Version prüfen und ggfs. Update durchführen.
- 9. Gerätekonfiguration von CF Karte laden. Andernfalls Konfiguration über das Funktionsmenü einstellen.

6.5 Lithium Zelle



GEFAHR!

Explosionsgefahr durch unsachgemäßes Austauschen der Batterie!

- ⇒ Nicht leitendes Werkzeug benutzen.
- ⇒ Es ist notwendig, auf die Polung zu achten.




Abbildung 20

Lithium Zelle ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- Abdeckung der Ansteuerelektronik nach Entfernen der vier Schrauben (B, Abbildung 19) abnehmen.
- 3. Halteklammer mit Hilfe eines nicht metallischen Hilfsmittels (z.B. Plastiklineal) anheben.
- 4. Lithium Batterie herausnehmen.

Lithium Zelle einbauen

1. Neue Lithium Zelle (CR 2032) in den Halter (A) einlegen



HINWEIS!

Unbedingt die Polung beachten.

- 2. Abdeckung der Ansteuerelektronik wieder montieren.
- 3. Netzkabel wieder anschließen.

6.6 Netzteil




Abbildung 21

Netzteil ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Abdeckung der Ansteuerelektronik nach Entfernen der vier Schrauben (D) abnehmen.
- 3. Leiterplatte CPU ausbauen (siehe Kapitel 6.4, Seite 34).
- 4. Steckverbindungen (A) aus dem Netzteil (B) ziehen.
- 5. Halteschrauben (C) des Netzteils (B) herausschrauben. Netzteil dabei festhalten.
- 6. Netzteil entnehmen.

Netzteil einbauen

- 1. Neues Netzteil im Gehäuse der Ansteuerelektronik platzieren und mit den Halteschrauben (C) befestigen.
- 2. Steckverbindungen (A) mit dem Netzteil (B) verbinden.
- 3. Leiterplatte CPU wieder montieren (siehe Kapitel 6.4, Seite 34).
- 4. Abdeckung der Ansteuerelektronik wieder montieren.
- 5. Netzkabel wieder anschließen.

6.7 HMI Komponenten




Abbildung 22

HMI Komponenten ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Abdeckung der Ansteuerelektronik nach Entfernen der vier Schrauben abnehmen (D).
- 3. Leiterplatte CPU ausbauen (siehe Kapitel 6.4, Seite 34).
- 4. FFC-Kabel (C) vorsichtig aus dem Steckverbinder der CPU HMI (B) lösen.
- 5. Anschlussleitung (D) des Touch Panels vorsichtig aus dem Steckverbinder der CPU HMI (B) lösen.
- 6. Nach Abziehen des Verbindungskabels zur CPU und Entfernen der vier Schrauben (A) kann die CPU HMI (B) entnommen werden.
- 7. Fünf Schrauben (E) entfernen.
- 8. Displayleiste (J) und Displayhalter (F) abheben.
- 9. Grafikmodul (I) und Dichtung (G) aus der Vertiefung entnehmen.

HMI Komponenten einbauen

1. Dichtung (G) in die Vertiefung legen und das neue Grafikmodul (I) vorsichtig darauf platzieren.



HINWEIS!

Die Dichtung (G) muss korrekt in der Vertiefung liegen und darf nicht in den Sichtbereich des Touchdisplays ragen.

- 2. Displayleiste (J) und Displayhalter (F) an die Kanten des Grafikmoduls (I) anlegen.
- 3. Fünf Schrauben (E) eindrehen.
- 4. Neue CPU HMI (B) einsetzen, vier Schrauben (A) anziehen.
- 5. FFC-Kabel (C) in den Steckverbinder der CPU HMI (B) einstecken.
- 6. Anschlussleitung (D) des Touch Panels in den Steckverbinder der CPU HMI (B) einstecken.
- 7. Leiterplatte CPU wieder montieren (siehe Kapitel 6.4, Seite 34).
- 8. Abdeckung der Ansteuerelektronik wieder montieren.
- 9. Netzkabel wieder anschließen.

Elektronik – Tischgehäuse (Teile austauschen)

SPE II

SPE II Optionen nachrüsten

7 Optionen nachrüsten

7.1 Schutzhaube für die Ansteuerelektronik (Panelgehäuse)



HINWEIS!

Durch den Anbau der optionalen Schutzhaube wird für die Ansteuerelektronik des SPE II die Schutzklasse IP65 nach DIN EN 60529 erreicht.




Abbildung 23

- Nacheinander die vier Schrauben (C) auf der Rückseite der Ansteuerelektronik (A) entfernen, Dichtringe (B) aufschieben und Schrauben (C) wieder eindrehen.
- 2. Verbindungskabel Druckmechanik / Ansteuerelektronik (F) an der Ansteuerelektronik (A) anschließen.
- 3. Bei Bedarf ein Verbindungskabel für Externe Ein-/Ausgänge an der passenden Buchse der Ansteuerelektronik (A) anschließen.
- 4. Bei Bedarf ein Ethernet- oder USB-Datenkabel an der Ansteuerelektronik (A) anschließen.
- USB-Datenkabel (E) auf der Innenseite der Schutzhaube (G) in die USB-Buchse einstecken.
- Zunächst das offene Ende des Verbindungskabels
 Druckmechanik / Ansteuerelektronik (F) durch die Öffnung der
 Schutzhaube (G) führen. Dazu ist der Stecker seitlich zu kippen.
 Anschließend die Netzleitung (D) und ggf. die Daten- und I/O Kabel durch die Öffnung der Schutzhaube (G) leiten.
- Schutzhaube (G) in Richtung Ansteuerelektronik (A) führen, bis das USB-Datenkabel (E) an der Ansteuerelektronik (A) angeschlossen werden kann.
- 8. Schutzhaube (G) mit den vier Schrauben (I) und Dichtringen (H) an der Ansteuerelektronik (A) verschrauben.
- Oberteil der Kabeleinführungsleiste (K) nach Entfernen der beiden Schrauben (J) abnehmen.
- Die zu den jeweiligen Anschlusskabeln passenden Kabeltüllen
 (M) aus der Kabeleinführungsleiste (K) entnehmen und zwei bis drei Zentimeter vor der Schutzhaube (G) die Kabel umschließen.
- 11. Kabeleinführungsleiste (K) vor der Schutzhaube platzieren und Kabeltüllen (M) mit Anschlusskabeln in die Nuten einschieben. Das Verbindungskabel Druckmechanik / Ansteuerelektronik (F) muss laut Skizze (siehe Abbildung 24) rechts oben und die Netzleitung (D) sollte links unten platziert werden.



HINWEIS!

Die Seite der Kabeleinführungsleiste (K) mit eingespritzter Dichtung muss in Richtung Schutzhaube (G) zeigen.

Die glatten, ebenen Seiten der Kabeltüllen (M) müssen jeweils zueinander in die Mitte des Leisteneinschubs zeigen.

Nicht benötigte Kabeltüllen (M) müssen mit den beigefügten, passenden Stopfen (N) verschlossen werden.

- Oberteil der Kabeleinführungsleiste (K) mit den Schrauben (J) fixieren, so dass die Anschlussleitungen aber noch verschiebbar sind.
- Kabeleinführungsleiste (K) mit den Schrauben (L) an der Schutzhaube (G) befestigen.
- 14. Oberteil der Kabeleinführungsleiste (K) fest verschrauben.

SPE II Optionen nachrüsten



HINWEIS!

Prüfen ob alle Kabel von den Tüllen (M) sicher umschlossen sind, so dass kein Wasser oder Staub eintreten kann. Zu große Tüllen und locker sitzende Kabel führen zum Medieneintritt in das Gehäuse.

Passende Kabeltüllen in verschiedenen Größen sind ab Werk verfügbar. Die Größe (Durchmesser) ist auf der jeweiligen Tülle angegeben.




Abbildung 24

Zum Laden von Druckdaten ist die integrierte USB-Schnittstelle (O) von außen zugänglich.



HINWEIS!

Der IP65-Schutzgrad wird nur erreicht, wenn die Kappe der Schnittstelle fest verschlossen ist, also kein USB-Stick oder eine Datenleitung gesteckt ist.

Anschlusskabel (D, F und weitere) nicht direkt an der Kabeleinführungsleiste (K) abknicken.

Optionen nachrüsten SPE II

8 Mechanik – Flat Type (Teile austauschen)



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

→ Vor allen Wartungsarbeiten das Drucksystem vom Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das Netzteil entladen hat.

8.1 Druckkopf (Allgemeines)



HINWEIS!

Der Druckkopf (D) ist auf einer Zwischenlage (A) vormontiert und werksseitig ausgerichtet.




Abbildung 25

- A Zwischenlage
- B Steckverbindung Signal
- C Steckverbindung Spannung
- D Druckkopf
- E Brennlinie
- F Führung
- G Rändelschraube




VORSICHT!

Beschädigung des Druckkopfs durch elektrostatische Entladungen oder mechanische Einflüsse!

- ⇒ Körper erden, z.B. durch Anlegen eines geerdeten Handgelenkgurts.
- Kontakte an den Steckverbindungen (B, C) nicht berühren.
- Druckkopf (D) nicht mit harten Gegenständen oder der Hand berühren.

8.2 Druckkopf



Druckkopf ausbauen

- 1. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem entnehmen.
- 2. Bei verriegeltem Druckkopf die Rändelschrauben (C) lösen.
- 3. Andruckhebel (A) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf (B) zu entriegeln.
- 4. Falls der Druckkopf (B) nicht frei auf der Andruckwalze liegt, Rändelschrauben (C) weiter lösen.
- 5. Druckkopf vorsichtig nach vorne ziehen, bis die Steckverbinder erreichbar sind.
- 6. Steckverbinder abziehen und Druckkopf (B) entnehmen.

Druckkopf einbauen

- 1. Steckverbindungen anstecken.
- Druckkopf (B) im Druckkopfhalter positionieren, dass die Mitnehmer in die entsprechenden Bohrungen in der Zwischenlage greifen.
- 3. Druckkopfhalter mit einem Finger leicht auf der Andruckwalze halten und korrekte Lage des Druckkopfs prüfen.
- 4. Rändelschraube (C) einschrauben und festziehen.
- 5. Etiketten und Transferband wieder einlegen.
- 6. Widerstandswert auf dem Typenschild des Druckkopfs prüfen und ggf. im Menü Service Funktionen/Dot Widerstand ändern.

8.3 Druckposition einstellen

Tippen Sie im Home-Menübildschirm auf Funktionen > Servicefunktionen > Druckoptimierung.

Nullpunkt Abgleich in Y-Richtung

Die Eingabe des Wertes erfolgt in 1/100 mm.

Falls nach dem Austauschen des Druckkopfs, der Druck nicht an der gleichen Stelle auf dem Etikett fortgesetzt wird, kann diese Differenz in Druckrichtung korrigiert werden.



HINWEIS!

Der Wert für den Nullpunkt Abgleich wird ab Werk eingestellt und darf nur beim Austauschen des Druckkopfes durch Service Personal neu eingestellt werden.

Taste drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

Nullpunkt Abgleich in X-Richtung

Die Eingabe des Wertes erfolgt in 1/100 mm.

Falls nach dem Austauschen des Druckkopfs, der Druck nicht an der gleichen Stelle auf dem Etikett fortgesetzt wird, kann diese Differenz quer zur Druckrichtung korrigiert werden.



HINWEIS!

Der Wert für den Nullpunkt Abgleich wird ab Werk eingestellt und darf nur beim Austauschen des Druckkopfes durch Service Personal neu eingestellt werden.

8.4 Andruckwalze




Abbildung 27

Andruckwalze ausbauen

- 1. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem entnehmen.
- 2. Andruckhebel (A) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu entriegeln.
- 3. Die beiden Schrauben (C) an der Lagerabdeckung (B) abschrauben und die Lagerabdeckung (B) entfernen.
- 4. Andruckwalze (D) aus dem Mitnehmer (E) ziehen.

Andruckwalze einbauen

- Andruckwalze (D) in den Mitnehmer (E) stecken.
 Die richtige Lage des Mitnehmerzapfens der Andruckwalze (D) muss beachtet werden.
- 2. Lagerabdeckung (B) mit Schraube (C) an der Lagerplatte unten montieren.
- 3. Beim Wiedereinbau ist auf einen spielfreien Sitz der Andruckwalze (D) zu achten.
- 4. Das eventuelle axiale Spiel der Andruckwalze (D) ist durch Verspannen des Mitnehmers (E) und der montierten Andruckwalze (D) zu beheben.

8.5 Etiketten-Lichtschranke



HINWEIS!

Eine Verschmutzung der Etiketten-Lichtschranke kann ebenfalls zur Fehlfunktion führen. Vor dem Austauschen der Etiketten-Lichtschranke prüfen, ob sie verschmutzt ist und gegebenenfalls reinigen (siehe Kapitel 4.5, auf Seite 19).




Abbildung 28

Etiketten-Lichtschranke ausbauen

- 1. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem entnehmen.
- 2. Gerätedeckel des Drucksystems demontieren.
- 3. Alle Schnittstellenkabel an der Geräterückseite abziehen.
- 4. Sicherungsscheibe (B) abnehmen.
- 5. Rändelknopf (A) im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis die Lichtschranke (D) von der Stellwelle (C) abnehmbar ist.
- 6. Kabel aus dem Stecker am hinteren Ende der Etiketten-Lichtschranke (D) ziehen.

Etiketten-Lichtschranke einbauen


- 1. Kabel mit Etiketten-Lichtschranke (D) verbinden.
- Lichtschranke (D) auf die Stellwelle (C) stecken und Rändelknopf (A) im Uhrzeigersinn drehen, bis die Lichtschranke an der gewünschten Position steht.
- 3. Sicherungsscheibe (B) aufstecken.
- 4. Alle Schnittstellenanschlüsse an der Geräte-Rückseite wiederherstellen.
- 5. Gerätedeckel montieren.
- 6. Etiketten-Lichtschranke abgleichen.



HINWEIS!

Beim Wiedereinbau der Lichtschranke darauf achten, dass die Lichtschranke mittig im Plattenausbruch verläuft. Einseitiges Kippen kann einen schlechteren Signalpegel oder Etikettenstau zur Folge haben.

8.6 Verteilerplatine






Abbildung 29

Verteilerplatine ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Alle Schnittstellenkabel an der Geräte-Rückseite abziehen.
- 3. Gerätedeckel (C) demontieren. Hierzu Schrauben (A) entfernen.
- 4. Alle Steckverbindungen an der Verteilerplatine (D) abziehen.
- 5. Sechskantbolzen (B) und Schrauben (E) entfernen.
- 6. Verteilerplatine (D) vorsichtig herausnehmen.

Verteilerplatine einbauen

- 1. Neue Verteilerplatine (D) in das Drucksystem einsetzen.
- 2. Mit den Sechskantbolzen (B) und Schrauben (E) neue Verteilerplatine (D) befestigen.
- 3. Alle Steckverbindungen an der neuen Verteilerplatine (D) einstecken.
- 4. Alle Schnittstellenanschlüsse an der Geräte-Rückseite wiederherstellen.
- 5. Gerätedeckel (C) mit Schrauben (A) montieren.

8.7 Leistungselektronik




Abbildung 30

Leistungselektronik ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Alle Schnittstellenkabel an der Geräte-Rückseite abziehen.
- 3. Gerätedeckel und Verteilerplatine ausbauen (siehe Kapitel 8.6, Seite 50).
- 4. Anschlussblech (B) demontieren. Hierzu Schrauben (A) entfernen.
- 5. Alle Schnittstellenkabel an der Leistungselektronik (E) abziehen.
- 6. Sechskantbolzen (C) und Schrauben (D) entfernen.
- 7. Leistungselektronik (E) vorsichtig herausnehmen.

Leistungselektronik einbauen

- 1. Neue Leistungselektronik (E) in das Drucksystem einsetzen.
- 2. Mit dem Sechskantbolzen (C) und Schrauben (D) neue Leistungselektronik (E) befestigen.
- Alle Steckverbindungen an der neuen Leistungselektronik (E) einstecken.
- 4. Anschlussblech (B) wieder montieren.
- 5. Verteilerplatine und Gerätedeckel wieder montieren (siehe Kapitel 8.6, Seite 50).

SPE II

9 Mechanik – Corner Type (Teile austauschen)



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

→ Vor allen Wartungsarbeiten das Drucksystem vom Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das Netzteil entladen hat.

9.1 Druckkopf (Allgemeines)



HINWEIS!

Der Druckkopf (D) ist auf einer Zwischenlage (A) vormontiert und werksseitig ausgerichtet.




Abbildung 31

- A Zwischenlage
- B Steckverbindung Signal
- C Steckverbindung Spannung
- D Druckkopf
- E Brennlinie
- F Führung
- G Rändelschraube



VORSICHT!

Beschädigung des Druckkopfs durch elektrostatische Entladungen oder mechanische Einflüsse!

- ⇒ Körper erden, z.B. durch Anlegen eines geerdeten Handgelenkgurts.
- Kontakte an den Steckverbindungen (B, C) nicht berühren.
- ⇒ Druckkopf (D) nicht mit harten Gegenständen oder der Hand berühren.

9.2 Druckkopf




Abbildung 32

Druckkopf ausbauen

- 1. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem entnehmen.
- 2. Bei verriegeltem Druckkopf die Inbusschrauben (C) lösen.
- Andruckhebel (A) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf (B) zu entriegeln.
- 4. Falls der Druckkopf (B) nicht frei auf der Andruckwalze liegt, Inbusschrauben (C) weiter lösen.
- Druckkopf vorsichtig nach vorne ziehen, bis die Steckverbinder erreichbar sind.
- 6. Steckverbinder abziehen und Druckkopf (B) entnehmen.

Druckkopf einbauen

- Steckverbindungen anstecken.
- 2. Druckkopf im Druckkopfhalter positionieren, dass die Mitnehmer in die entsprechenden Bohrungen in der Zwischenlage greifen.
- 3. Druckkopfhalter mit einem Finger leicht auf der Andruckwalze halten und korrekte Lage des Druckkopfs prüfen.
- 4. Schraube (C) einschrauben und festziehen.
- 5. Etiketten und Transferband wieder einlegen.
- 6. Widerstandswert auf dem Typenschild des Druckkopfs prüfen und ggf. im Menü Service Funktionen/Dot Widerstand ändern.

9.3 Druckposition einstellen

Tippen Sie im Home-Menübildschirm auf Funktionen > Servicefunktionen > Druckoptimierung.

Nullpunkt Abgleich in Y-Richtung

Die Eingabe des Wertes erfolgt in 1/100 mm.

Falls nach dem Austauschen des Druckkopfs, der Druck nicht an der gleichen Stelle auf dem Etikett fortgesetzt wird, kann diese Differenz in Druckrichtung korrigiert werden.



HINWEIS!

Der Wert für den Nullpunkt Abgleich wird ab Werk eingestellt und darf nur beim Austauschen des Druckkopfes durch Service Personal neu eingestellt werden.

Taste drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

Nullpunkt Abgleich in X-Richtung

Die Eingabe des Wertes erfolgt in 1/100 mm.

Falls nach dem Austauschen des Druckkopfs, der Druck nicht an der gleichen Stelle auf dem Etikett fortgesetzt wird, kann diese Differenz quer zur Druckrichtung korrigiert werden.



HINWEIS!

Der Wert für den Nullpunkt Abgleich wird ab Werk eingestellt und darf nur beim Austauschen des Druckkopfes durch Service Personal neu eingestellt werden.

9.4 Andruckwalze




Abbildung 33

Andruckwalze ausbauen

- 1. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem entnehmen.
- 2. Andruckhebel (A) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu entriegeln.
- 3. Die beiden Schrauben (C) an der Lagerabdeckung (B) abschrauben und die Lagerabdeckung (B) entfernen.
- 4. Andruckwalze (D) aus dem Mitnehmer (E) ziehen.

Andruckwalze einbauen

- Andruckwalze (D) in den Mitnehmer (E) stecken.
 Die richtige Lage des Mitnehmerzapfens der Andruckwalze (D) muss beachtet werden.
- Lagerabdeckung (B) mit Schrauben (C) an der Lagerplatte unten montieren.
- 3. Beim Wiedereinbau ist auf einen spielfreien Sitz der Andruckwalze (D) zu achten.
- Das eventuelle axiale Spiel der Andruckwalze (D) ist durch Verspannen des Mitnehmers (E) und der montierten Andruckwalze (D) zu beheben.

9.5 Etiketten-Lichtschranke



HINWEIS!

Eine Verschmutzung der Etiketten-Lichtschranke kann ebenfalls zur Fehlfunktion führen. Vor dem Austauschen der Etiketten-Lichtschranke prüfen, ob sie verschmutzt ist und gegebenenfalls reinigen (siehe Kapitel 4.5, auf Seite 19).




Abbildung 34

Etiketten-Lichtschranke ausbauen

- 1. Material aus dem Drucksystem entnehmen.
- 2. Gerätedeckel des Drucksystems demontieren.
- 3. Alle Schnittstellenkabel an der Geräte-Rückseite abziehen.
- 4. Sicherungsscheibe (B) abnehmen.
- 5. Rändelknopf (A) im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis die Lichtschranke (D) von der Stellwelle (C) abnehmbar ist.
- Kabel aus dem Stecker am hinteren Ende der Etiketten-Lichtschranke (D) ziehen.

Etiketten-Lichtschranke einbauen


- 1. Kabel mit Etiketten-Lichtschranke (D) verbinden.
- Lichtschranke (D) auf die Stellwelle (C) stecken und Rändelknopf (A) im Uhrzeigersinn drehen, bis die Lichtschranke an der gewünschten Position steht.
- 3. Sicherungsscheibe (B) aufstecken.
- 4. Alle Schnittstellenanschlüsse an der Geräte-Rückseite wiederherstellen.
- 5. Gerätedeckel montieren.
- 6. Etiketten-Lichtschranke abgleichen.



HINWEIS!

Beim Wiedereinbau der Lichtschranke darauf achten, dass die Lichtschranke mittig im Plattenausbruch verläuft. Einseitiges Kippen kann einen schlechteren Signalpegel oder Etikettenstau zur Folge haben.

9.6 Verteilerplatine






Abbildung 35

Verteilerplatine ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Alle Schnittstellenkabel an der Geräte-Rückseite abziehen.
- 3. Gerätedeckel (C) demontieren. Hierzu Schrauben (A) entfernen.
- 4. Alle Steckverbindungen an der Verteilerplatine (D) abziehen.
- 5. Sechskantbolzen (B) und Schrauben (E) entfernen.
- 6. Verteilerplatine (D) vorsichtig herausnehmen.

Verteilerplatine einbauen

- 1. Neue Verteilerplatine (D) in das Drucksystem einsetzen.
- 2. Mit den Sechskantbolzen (B) und Schrauben (E) neue Verteilerplatine (D) befestigen.
- 3. Alle Steckverbindungen an der neuen Verteilerplatine (D) einstecken.
- 4. Alle Schnittstellenanschlüsse an der Geräte-Rückseite wiederherstellen.
- 5. Gerätedeckel (C) mit Schrauben (A) montieren.

9.7 Motor Zusatzplatine




Abbildung 36

Motor Zusatzplatine ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Alle Schnittstellenkabel an der Geräte-Rückseite abziehen.
- 3. Gerätedeckel und Verteilerplatine ausbauen (siehe Kapitel 9.6, Seite 58).
- 4. Anschlussblech (B) demontieren. Hierzu Schrauben (A) entfernen.
- 5. Alle Schnittstellenkabel an der Motor Zusatzplatine (D) abziehen.
- 6. Schrauben (C) entfernen.
- 7. Motor Zusatzplatine (D) vorsichtig herausnehmen.

Motor Zusatzplatine einbauen

- 1. Neue Motor Zusatzplatine (D) in das Drucksystem einsetzen.
- 2. Mit Schrauben (C) neue Motor Zusatzplatine (D) befestigen.
- Alle Steckverbindungen an der neuen Motor Zusatzplatine (D) einstecken.
- 4. Anschlussblech (B) mit Schrauben (A) wieder montieren.
- 5. Verteilerplatine und Gerätedeckel wieder montieren (siehe Kapitel 9.6, Seite 58).

9.8 Leistungselektronik




Abbildung 37

Leistungselektronik ausbauen

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Alle Schnittstellenkabel an der Geräte-Rückseite abziehen.
- 3. Gerätedeckel und Verteilerplatine ausbauen (siehe Kapitel 9.6, Seite 58).
- 4. Motor Zusatzplatine demontieren (siehe Kapitel 9.7, Seite 59).
- 5. Alle Schnittstellenkabel an der Leistungselektronik (C) abziehen.
- 6. Sechskantbolzen (A) und Schrauben (B) entfernen.
- 7. Leistungselektronik (C) vorsichtig herausnehmen.

Leistungselektronik einbauen

- 1. Neue Leistungselektronik (C) in das Drucksystem einsetzen.
- 2. Mit den Sechskantbolzen (A) und Schrauben (B) neue Leistungselektronik (C) befestigen.
- 3. Alle Schnittstellenkabel an der neuen Leistungselektronik (C) einstecken.
- 4. Motor Zusatzplatine wieder montieren (siehe Kapitel 9.7, Seite 59).
- 5. Verteilerplatine und Gerätedeckel wieder montieren (siehe Kapitel 9.6, Seite 58).

10 Justagen, Einstellungen und Abgleiche – Flat Type



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

→ Vor allen Wartungsarbeiten das Drucksystem vom Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das Netzteil entladen hat.

10.1 Druckmechanik

Eine grundlegende Justage der Druckmechanik, die über die formatbezogenen Einstellungen hinausgeht, ist nur dann erforderlich, wenn die Druckkopf-Baugruppe demontiert oder Teile in diesem Bereich ausgetauscht wurden. Davon ausgenommen ist der Austausch des Druckkopfes, nach dem eine Neujustage in der Regel nicht notwendig ist.

Folgende Mängel in der Druckqualität können auf eine Dejustierung der Druckmechanik hinweisen:

- Druckbild zu hell
- Druckbild fleckig
- · Druckbild einseitig aufgehellt
- Waagerechte Linien nicht parallel zu den waagerechten Etikettenkanten
- · Deutlich seitlicher Drift des Transferbands




HINWEIS!

Druckbildfehler können auch von einer Faltenbildung des Transferbands herrühren. Deshalb vor der Justage der Druckmechanik den Transferbandlauf und das Kopfandrucksystem auf korrekte Justage überprüfen (siehe 'Betriebsanleitung').

Die Justage der Druckmechanik umfasst die folgenden Arbeitsabläufe in der angegebenen Reihenfolge:

- 1. Druckkopfposition justieren (siehe Kapitel 10.2, auf Seite 62).
- 2. Transferbandlauf justieren (siehe Kapitel 10.6, auf Seite 66).
- 3. Transferbandauf-/Transferbandabwicklung abgleichen (siehe Kapitel 10.7, auf Seite 67).
- 4. Druckkopf-Lichtschranke justieren (siehe Kapitel 10.8, auf Seite 68).





Für ein optimales Druckbild müssen die folgenden Einstellungen des Druckkopfs durchgeführt werden:

- ⇒ Brennlinie zum höchsten Punkt der Andruckwalze ausrichten. In dieser Stellung ist die Druckbildschwärzung am intensivsten.
- ⇒ Parallelität waagerechter Linien zur Etikettenkante einstellen.



VORSICHT!

Beschädigung der Druckkopf Baugruppe!

Der Versuch einer Druckkopf-Justage bei festgezogener Befestigungsschraube (G) kann zu Defekten an der Druckkopf-Baugruppe führen.

⇒ Vor der Justage des Druckkopfs immer die Befestigungsschraube (G) lösen.




HINWEIS!

Nach jedem Justageschritt muss die Druckkopfverriegelung geöffnet und wieder geschlossen werden.

10.3 Parallelität


Für ein sauberes Druckbild ist die einzustellende Parallelität der Brennlinie des Thermodruckkopfes zur Andruckwalze ein wichtiges Kriterium. Da die Position der Brennlinie auf dem Druckkopf fertigungsbedingten Schwankungen unterliegt, ist es nach einem Druckkopfwechsel z.T. notwendig die Parallelität einzustellen.



- **Abbildung 39**
- Schrauben (G) mit einem Innensechskantschlüssel ca. ¼ Umdrehung lösen.
- Parallelität mit den Stellschrauben (H) einstellen.
 Uhrzeigersinn = Druckkopfbewegung nach hinten
 Gegenuhrzeigersinn = Druckkopfbewegung nach vorne
- 3. Parallelität solange nachstellen, bis ein gleichmäßiges Druckbild vorliegt.
- 4. Schrauben (G) wieder anziehen.
- 5. Druckauftrag über ca. 10 Etiketten starten und korrekten, faltenlosen Bandlauf kontrollieren.


10.4 Druckausgleich rechts/links

Falls nach Einstellen der Parallelität kein gleichmäßig starker Druck über die gesamte Druckbreite vorliegt, kann mit dem Stellblech (B) ein Ausgleich wie folgt geschaffen werden.



- 1. Schraube (C) ca. 1/4 Umdrehung lösen.
- 2. Exzenterbolzen (D) drehen, um einen Druckausgleich zu schaffen und solange nachstellen, bis ein gleichmäßiges Druckbild vorliegt.
- 3. Schraube (C) wieder anziehen.
- 4. Druckauftrag über ca. 10 Etiketten starten und korrekten, faltenlosen Bandlauf kontrollieren.

10.5 Andruck



Eine Erhöhung des Kopfandrucks führt auf der entsprechenden Seite zu einer Verbesserung der Druckbildschwärzung und zu einer Verschiebung des Bandlaufs in die entsprechende Richtung.



HINWEIS!

Durch Wahl der niedrigsten Einstellung lässt sich die Lebensdauer des Druckkopfes optimieren.



VORSICHT!

Beschädigung des Druckkopfs durch ungleiche Abnutzung!

- ⇒ Werkseinstellung nur in Ausnahmefällen verändern.
- Andruckschrauben (A) drehen, um den Druckkopfandruck zu verändern.
- Drehen der Andruckschrauben (A) bis an den Anschlag im Uhrzeigersinn ergibt eine Andruckerhöhung von 10N gegenüber der Werkseinstellung.
- 3. Drehen der Andruckschrauben (A) vom Anschlag gegen den Uhrzeigersinn auf entsprechenden Skalenwert laut Tabelle, ergibt die Werkseinstellung.

Druckkopf	Skalenwert
SPE II 106, 108, 162	6
SPE II 107, 160	12



HINWEIS!

Der durch Sicherungslack geschützte Rändelkopf darf nicht von der Andruckschraube entfernt werden, da sonst o.g. Einstellungen fehlerhaft sind.

10.6 Transferbandlauf

Der Transferbandlauf kann durch Verändern des Kopfandrucks justiert werden. Eine Erhöhung des Kopfandrucks mit den Schrauben (A) bzw. (B) führt zu einer Verschiebung des Bandlaufs in die entsprechende Richtung. Eventuell auftretende Faltenbildung kann durch Bombieren des Druckkopfs unterdrückt werden.



VORSICHT!

Beschädigung der Druckkopf-Baugruppe beim Bombieren des Druckkopfs.

Ein zu starkes Drehen der Justageschraube (I) kann zu Defekten an der Druckkopf-Baugruppe führen.

- Sobald beim Drehen der Justageschraube (I) einen deutlicher Widerstand spürbar wird, Schraube nur in sehr kleinen Schritten maximal noch eine Achtelumdrehung weiterdrehen.
- Drehen Sie die Justageschraube (I) nur so weit wie unbedingt notwendig.




Abbildung 42

- Transferbandlauf prüfen.
 Das aufgewickelte Transferband sollte vom Teller des Aufwicklers den gleichen Abstand haben, wie die Vorratsrolle vom Teller des Abwicklers.
- Wenn das Transferband nach außen oder nach innen läuft, die entsprechende Schraube (H) in kleinen Schritten im Uhrzeigersinn drehen.
- 3. Nach jedem Justageschritt warten, bis sich der Bandlauf stabilisiert hat.
- 4. Transferbandlauf auf Falten prüfen.
- 5. Wenn sich die Falten nicht beseitigen lassen (z. B. Falten in der Mitte), die Justageschraube (I) mit einem Sechskantschlüssel (2 mm) äußerst vorsichtig (siehe Warnhinweis) im Uhrzeigersinn drehen und dabei den Bandlauf beobachten.
 Beim Anziehen der Justageschraube (I) wird der Druckkopf in der Mitte leicht nach unten durchgebogen. Eine leichte Aufhellung in den Randbereichen des Druckbilds kann dabei nicht ganz ausgeschlossen werden.






Abbildung 43

Aufgrund der vielen verfügbaren Transferbandvarianten hinsichtlich Rollenbreite, Rollenlänge und Qualitäten besteht die Notwendigkeit, die Transferbandspannung einstellen zu können.

Die Transferbandspannung ist so einzustellen, dass keine Faltenbildung im Farbband entsteht, dieses aber möglichst schlupffrei im gleichen Maße wie das Etikettenmaterial transportiert wird.

Eine zu hohe Farbbandspannung bewirkt zwar meist einen faltenfreien Lauf, die Folge können jedoch Schlieren auf dem Etikett oder sogar ein Bandabriss vor allem bei schmalen Rollen sein.

Ab Werk ist die Rollenspannung auf ein Transferband mit 110 mm Breite und Standardqualität eingestellt. Als Richtwerte für die Werkseinstellung kann folgendes angenommen werden:

Transferband Abwicklung:

Abstand Schraubenkopf (A) zur Rollenstirnseite (B) = 2 mm

Transferband Aufwicklung:

Abstand Schraubenkopf (A) zur Rollenstirnseite (B) = 4 mm Inbusschraube (A) anziehen = Erhöhung der Farbbandspannung Inbusschraube (A) lösen = Minderung der Farbbandspannung

10.8 Druckkopf-Lichtschranke

Die Druckkopf-Lichtschranke verhindert einen Druckbetrieb bei geöffnetem Druckkopf.




Abbildung 44

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Gerätedeckel demontieren.
- 3. Druckkopf verriegeln.
- 4. Befestigungsschrauben (A) der Lichtschranke (B) leicht lösen.
- Lichtschranke (B) im Loch seitlich so verschieben, dass das Schaltblech (D) ein wenig über die Mitte der Lichtschranke in die Gabel hineinragt.
- 6. Schrauben (A) wieder anziehen.
- 7. Sollte diese Maßnahme nicht ausreichen, kann das Schaltblech (D) durch Lösen der Schrauben (C) ebenfalls verschoben werden.
- 8. Gerätedeckel wieder montieren.
- 9. Funktion der Druckkopf-Lichtschranke prüfen (Servicefunktionen > Druckoptimierung > Druckkopfschalter).

11 Justagen, Einstellungen, Abgleiche –Corner Type



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

→ Vor allen Wartungsarbeiten das Drucksystem vom Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das Netzteil entladen hat.

11.1 Druckmechanik

Eine grundlegende Justage der Druckmechanik, die über die formatbezogenen Einstellungen hinausgeht, ist nur dann erforderlich, wenn die Druckkopf-Baugruppe demontiert oder Teile in diesem Bereich ausgetauscht wurden. Davon ausgenommen ist der Austausch des Druckkopfes, nach dem eine Neujustage in der Regel nicht notwendig ist.

Folgende Mängel in der Druckqualität können auf eine Dejustierung der Druckmechanik hinweisen:

- Druckbild zu hell
- Druckbild fleckig
- · Druckbild einseitig aufgehellt
- Waagerechte Linien nicht parallel zu den waagerechten Etikettenkanten
- · Deutlich seitlicher Drift des Transferbands




HINWEIS!

Druckbildfehler können auch von einer Faltenbildung des Transferbands herrühren. Deshalb vor der Justage der Druckmechanik den Transferbandlauf und das Kopfandrucksystem auf korrekte Justage überprüfen (siehe 'Betriebsanleitung').

Die Justage der Druckmechanik umfasst die folgenden Arbeitsabläufe in der angegebenen Reihenfolge:

- 1. Druckkopfposition justieren (siehe Kapitel 11.2, auf Seite 70).
- Transferbandauf-/Transferbandabwicklung abgleichen (siehe Kapitel 11.6 auf Seite 74).
- Druckkopf-Lichtschranke justieren (siehe Kapitel 11.7, auf Seite 75).





Für ein optimales Druckbild müssen die folgenden Einstellungen des Druckkopfs durchgeführt werden:

- ⇒ Brennlinie zum höchsten Punkt der Andruckwalze ausrichten. In dieser Stellung ist die Druckbildschwärzung am intensivsten.
- ⇒ Parallelität waagerechter Linien zur Etikettenkante einstellen.



VORSICHT!

Beschädigung der Druckkopf Baugruppe!

Der Versuch einer Druckkopf-Justage bei festgezogenen Befestigungsschrauben (H + I) kann zu Defekten an der Druckkopf-Baugruppe führen.

> Vor der Justage des Druckkopfs immer die Befestigungsschrauben (H oder I) lösen.




HINWEIS!

Nach jedem Justageschritt muss die Druckkopfverriegelung geöffnet und wieder geschlossen werden.

11.3 Parallelität

Für ein sauberes Druckbild ist die einzustellende Parallelität der Brennlinie des Thermodruckkopfes zur Andruckwalze ein wichtiges Kriterium. Da die Position der Brennlinie auf dem Druckkopf fertigungsbedingten Schwankungen unterliegt, ist es nach einem Druckkopfwechsel z.T. notwendig die Parallelität einzustellen.


Die Form des CornerType Druckkopfs erfordert die Einstellung der Parallelität in Richtung des Stellwinkels und in waagrechter Richtung. Es verlangt ein wenig Übung, zu wissen in welche Richtung der Druckkopf zu verstellen ist, um ein einwandfreies Druckbild zu erhalten.



- 1. Schrauben (H oder I) mit einem Innensechskantschlüssel ca. ¼ Umdrehung lösen.
- 2. Parallelität mit den Stellschrauben (G oder J) einstellen. Uhrzeigersinn = Druckkopfbewegung nach hinten Gegenuhrzeigersinn = Druckkopfbewegung nach vorne
- 3. Parallelität solange nachstellen, bis ein gleichmäßiges Druckbild vorliegt.
- 4. Schrauben (H oder I) wieder anziehen.
- 5. Druckauftrag über ca. 10 Etiketten starten und korrekten, faltenlosen Bandlauf kontrollieren.


11.4 Druckausgleich rechts/links

Falls nach Einstellen der Parallelität kein gleichmäßig starker Druck über die gesamte Druckbreite vorliegt, kann mit dem Stellblech (B) ein Ausgleich wie folgt geschaffen werden.



- 1. Schraube (C) ca. 1/4 Umdrehung lösen.
- 2. Exzenterbolzen (D) drehen, um einen Druckausgleich zu schaffen und solange nachstellen, bis ein gleichmäßiges Druckbild vorliegt.
- 3. Schraube (C) wieder anziehen.
- 4. Druckauftrag über ca. 10 Etiketten starten und korrekten, faltenlosen Bandlauf kontrollieren.

11.5 Andruck



Eine Erhöhung des Kopfandrucks führt auf der entsprechenden Seite zu einer Verbesserung der Druckbildschwärzung und zu einer Verschiebung des Bandlaufs in die entsprechende Richtung.



HINWEIS!

Durch Wahl der niedrigsten Einstellung lässt sich die Lebensdauer des Druckkopfes optimieren.



VORSICHT!

Beschädigung des Druckkopfs durch ungleiche Abnutzung!

- \implies Werkseinstellung nur in Ausnahmefällen verändern.
- 1. Andruckschrauben (A) drehen, um den Druckkopfandruck zu verändern.
- Drehen der Andruckschrauben (A) bis an den Anschlag im Uhrzeigersinn ergibt eine Andruckerhöhung von 10N gegenüber der Werkseinstellung.
- Drehen der Andruckschrauben (A) genau eine Umdrehung vom Rechtsanschlag gegen den Uhrzeigersinn, ergibt die Werkseinstellung.



HINWEIS!

Der durch Sicherungslack geschützte Rändelkopf darf nicht von der Andruckschraube entfernt werden, da sonst o.g. Einstellungen fehlerhaft sind.

11.6 Transferbandauf-/Transferbandabwicklung abgleichen




Abbildung 49

Aufgrund der vielen verfügbaren Transferbandvarianten hinsichtlich Rollenbreite, Rollenlänge und Qualitäten besteht die Notwendigkeit, die Transferbandspannung einstellen zu können.

Die Transferbandspannung ist so einzustellen, dass keine Faltenbildung im Farbband entsteht, dieses aber möglichst schlupffrei im gleichen Maße wie das Etikettenmaterial transportiert wird.

Eine zu hohe Farbbandspannung bewirkt zwar meist einen faltenfreien Lauf, die Folge können jedoch Schlieren auf dem Etikett oder sogar ein Bandabriss vor allem bei schmalen Rollen sein.

Ab Werk ist die Rollenspannung auf ein Transferband mit 110 mm Breite und Standardqualität eingestellt. Als Richtwerte für die Werkseinstellung kann folgendes angenommen werden:

Transferband Abwicklung:

Abstand Schraubenkopf (A) zur Rollenstirnseite (B) = 2 mm

Transferband Aufwicklung:

Abstand Schraubenkopf (A) zur Rollenstirnseite (B) = 4 mm

Inbusschraube (A) anziehen = Erhöhung der Farbbandspannung

Inbusschraube (A) lösen = Minderung der Farbbandspannung

11.7 Druckkopf-Lichtschranke

Die Druckkopf-Lichtschranke verhindert einen Druckbetrieb bei geöffnetem Druckkopf.




Abbildung 50

- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Gerätedeckel demontieren.
- 3. Druckkopf verriegeln.
- 4. Befestigungsschrauben (A) der Lichtschranke (B) leicht lösen.
- Lichtschranke (B) im Loch seitlich so verschieben, dass das Schaltblech (D) ein wenig über die Mitte der Lichtschranke in die Gabel hineinragt.
- 6. Schrauben (A) wieder anziehen.
- 7. Sollte diese Maßnahme nicht ausreichen, kann das Schaltblech (D) durch Lösen der Schrauben (C) ebenfalls verschoben werden.
- 8. Gerätedeckel wieder montieren.

11.8 Andruckkurve (TRB Optimierung) einstellen

Sollte sich der Thermodruckkopf bei eingeschalteter Transferbandoptimierung nicht ausreichend weit vom Etikettenmaterial abheben, so muss die Andruckkurve neu justiert werden. Die Andruckkurve befindet sich auf der Welle des Optimierungsmotors (A).





Abbildung 51


- 1. Ansteuerelektronik vom Netzanschluss trennen.
- 2. Alle Schnittstellenkabel an der Geräte-Rückseite abziehen.
- 3. Gerätedeckel und Verteilerplatine ausbauen (siehe Kapitel 9.6, Seite 58).
- 4. Motorzusatz Platine demontieren (siehe Kapitel 9.7, Seite 59).
- 5. Leistungselektronik ausbauen (siehe Kapitel 9.8, Seite 60).

Justierstellung

Druckstellung







Auf der Skizze (siehe Abbildung 52) ist die Welle des Optimierungsmotors (H) mit Andruckkurve (C) und Schaltscheibe (B) von hinten zu sehen. Darunter sitzt der Lagerring (D) mit aufgesetzter Lagerplatte (E).

- 6. Sicherstellen dass Druckkopf angeklappt ist.
- 7. Inbusschraube (F) ca. 1 Umdrehung lösen, bis die Lagerplatte (E) mit dem aufgesetzten Kugellager (G) frei beweglich ist.
- 8. Motorwelle mit Andruckkurve und Schaltscheibe in die skizzierte Justierstellung von Hand drehen.
- 9. Lagerplatte (E) mit Kugellager (G) in die Justierkerbe der Andruckkurve drücken, so dass kein Spiel mehr vorhanden ist. Inbusschraube (F) fest anziehen.
- 10. Druckkopf aufklappen.
- 11. Motorwelle mit Andruckkurve und Schaltscheibe in die skizzierte Druckstellung von Hand drehen.
- 12. Druckkopf wieder anklappen.
- 13. Motorwelle mit Andruckkurve und Schaltscheibe von Hand nach links und rechts drehen, bis ein leichter Widerstand zu spüren ist. Bewegt sich der Schlitz in der Schaltscheibe jeweils rechts und links geringfügig aus der Lichtschranke (A), ist die Andruckkurve korrekt eingestellt.
- 14. Sollte sich der Schlitz nicht im Bereich der Lichtschranke befinden, sind folgende Ursachen möglich:
 - Es wurde für die Justierung die falsche Kerbe auf der Andruckkurve verwendet.
 - Die Andruckkurve ist zur Schaltscheibe auf der Motorwelle verdreht. Der Schaltscheiben-Schlitz muss sich genau gegenüber der Druckstellungskerbe befinden!
- 15. Leistungselektronik wieder montieren (siehe Kapitel 9.6, Seite 58).
- 16. Motor Zusatzplatine wieder montieren (siehe Kapitel 9.7, Seite 59).
- 17. Verteilerplatine und Gerätedeckel wieder montieren (siehe Kapitel 9.8, Seite 60).
- 18. Drucksystem einschalten.
- 19. Mit den Pfeiltasten und kann der Druckkopf zur Prüfung an- und abgeklappt werden. Falls sehr dickes Etikettenmaterial verwendet wird, kann es vorkommen, dass der Druckkopf nicht ausreichend angehoben wird. Um den Druckkopf richtig zu positionieren, sind die Einstellarbeiten nochmals durchzuführen, indem das Material während der Einstellungen zwischen Druckkopf und Walze verbleibt.

11.9 Lagerschiene (TRB Optimierung) einstellen




Abbildung 53

Sollte es bei eingeschalteter Transferbandoptimierung zu Papierstau kommen oder ist die Positionierung des Drucks auf dem Etikett fehlerhaft, so kann dies an der unpassenden Einstellung der Lagerschiene (B) liegen.

Die Lagerschiene (B) sorgt in Verbindung mit der darunter liegenden Transportwalze bei angehobenem Druckkopf für den Etikettenvorschub. Der Andruck der Lagerschiene sollte in etwa dem des Druckkopfs entsprechen. Die Werkeinstellung entspricht einem Mittelwert für Standardetiketten. Für sehr schmale, extrem glatte oder dicke Etiketten kann eine abweichende Einstellung notwendig sein.

Der Andruck kann mit Hilfe der Gewindestifte (A) verändert werden.

Andruckerhöhung = Gewindestifte (A) weiter eindrehen.

Andruckverringerung = Gewindestifte (A) weiter herausdrehen.

Anhand von Testdrucken ist der für die Anwendung spezifische Andruck einzustellen.

SPE II Ölen und Fetten

12 Ölen und Fetten



HINWEIS!

Beim Ölen und Fetten dürfen sich keine Schmierstoffe auf Lichtschranken, elektronischen Bauteilen und Leiterplatten, Druckkopf und Walzen ablagern.




Abbildung 54

Ölen und Fetten SPE II




Abbildung 55

Falls sich Papierstaub oder sonstiger Schmutz festgesetzt hat, sind die Schmierstellen zunächst mit Waschbenzin zu säubern.

Ein bis zwei Mal im Jahr ist ein wenig Schmierstoff aufzubringen. Überschüssiger Schmierstoff kann sich auf benachbarten Bauteilen ungewollt ablagern und Funktionen stören.

Sollten einmal Bauteile mangels Schmierstoff eingelaufen sein, sind diese baldmöglichst zu tauschen, damit die Funktionen der Bauteile und des Drucksystems erhalten bleiben.

Zum Schmieren demontierte Baugruppen wieder in den korrekten Montagezustand bringen.

Hierbei auf z.B. Riemenspannungen achten.

13 Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

Fehlo	ermeldung	Ursache	Behebung
1	Zeile zu hoch	Zeile ragt ganz bzw. teilweise über oberen Etikettenrand.	Zeile tiefer setzen (Y-Wert erhöhen). Rotation und Font überprüfen.
2	Zeile zu tief	Zeile ragt ganz bzw. teilweise über unteren Etikettenrand.	Zeile höher setzen (Y-Wert verringern). Rotation und Font überprüfen.
3	Zeichensatz	Ein bzw. mehrere Zeichen des Textes sind im ausgewählten Zeichensatz nicht vorhanden.	Text ändern. Zeichensatz wechseln.
4	Unbekannter Codetyp	Ausgewählter Code steht nicht zur Verfügung.	Codetyp überprüfen.
5	Ungültige Lage	Ausgewählte Lage steht nicht zur Verfügung.	Lage überprüfen.
6	CV Font	Ausgewählter Font steht nicht zur Verfügung.	Font überprüfen.
7	Vektor Font	Ausgewählter Font steht nicht zur Verfügung.	Font überprüfen.
8	Messung Etikett	Beim Messen wurde kein Etikett gefunden. Eingestellte Etikettenlänge zu groß.	Länge des Etiketts überprüfen. Korrektes Einlegen des Etikettenmaterials überprüfen. Messvorgang erneut starten.
9	Kein Etikett gefunden	Kein Etikett vorhanden. Etiketten-Lichtschranke verschmutzt. Etikett nicht richtig eingelegt.	Neue Etikettenrolle einlegen. Korrektes Einlegen des Etikettenmaterials überprüfen. Etiketten-Lichtschranke reinigen.
10	Kein Transferband	Während des Druckauftrags wird die Transferbandrolle leer (vorderer Druckkopf). Defekt an vorderer Transferband-Lichtschranke.	Transferband wechseln. Transferband-Lichtschranke überprüfen (Service Funktionen).
11	COM FRAMING	Fehler Stopp Bit.	Stoppbits und Baudrate überprüfen. Kabel (Drucksystem und PC) überprüfen.
12	COM PARITY	Paritätsfehler.	Parität und Baudrate überprüfen. Kabel (Drucksystem und PC) überprüfen.

Fehl	ermeldung	Ursache	Behebung
13	COM OVERRUN	Datenverlust an serieller Schnittstelle (RS-232).	Baudrate überprüfen. Kabel (Drucksystem und PC) überprüfen.
14	Feldindex	Empfangene Zeilennummer ist bei RS-232 und paralleler Schnittstelle ungültig.	Gesendete Daten überprüfen. Verbindung (PC und Drucksystem) überprüfen.
15	Länge Maske	Länge des empfangenen Maskensatzes ungültig.	Gesendete Daten überprüfen. Verbindung (PC und Drucksystem) überprüfen.
16	Unbekannte Maske	Übertragender Maskensatz ungültig.	Gesendete Daten überprüfen Verbindung (PC und Drucksystem) überprüfen.
17	ETB fehlt	Kein Datensatzende gefunden.	Gesendete Daten überprüfen Verbindung (PC und Drucksystem) überprüfen.
18	Ungültiges Zeichen	Ein bzw. mehrere Zeichen des Textes sind im ausgewählten Zeichensatz nicht vorhanden.	Text ändern. Zeichensatz wechseln.
19	Ungültiger Satztyp	Übertragender Datensatz unbekannt.	Gesendete Daten überprüfen. Verbindung (PC und Drucksystem) überprüfen.
20	Falsche Prüfziffer	Bei Prüfziffernkontrolle war eingegebene bzw. empfangene Prüfziffer unkorrekt.	Prüfziffer neu berechnen. Codedaten überprüfen.
21	Falsche SC Zahl	Ausgewählte SC-Zahl bei EAN bzw. UPC ungültig.	SC-Zahl überprüfen.
22	Falsche Stellen	Eingegebene Stellen für EAN bzw. UPC ungültig (< 12; > 13).	Stellenzahl überprüfen.
23	Prüfziffern Berechnung	Ausgewählte Prüfziffern- berechnung im Barcode nicht verfügbar.	Berechnung der Prüfziffer überprüfen. Codetyp überprüfen.
24	Ungültige Dehnung	Ausgewählter Zoomfaktor nicht verfügbar.	Zoomfaktor überprüfen.
25	Offset Vorzeichen	Eingegebenes Offset- Vorzeichen nicht verfügbar.	Offsetwert überprüfen.
26	Offset Limit	Eingegebener Offsetwert ungültig.	Offsetwert überprüfen.
27	Druckkopf Temperatur	Druckkopftemperatur zu hoch. Druckkopf-Temperaturfühler defekt.	Brennstärke reduzieren. Druckkopf austauschen.

Fehl	ermeldung	Ursache	Behebung
28	Fehler Messer	Fehler beim Schnitt> Papierstau.	Lauf des Etikettenbandes überprüfen. Messerlauf überprüfen.
29	Ungültiger Parameter	Eingegebene Zeichen entsprechen nicht den vom Datenbezeichner zugelassenen Zeichen.	Codedaten überprüfen.
30	Datenbezeichner	Ausgewählter Datenbezeichner bei GS1-128 nicht verfügbar.	Codedaten überprüfen.
31	Zeilen < 2, Endlos	Fehlendes HIBC Systemzeichen. Fehlender Primärcode.	Definition des HIBC Codes überprüfen.
32	Systemuhr	Funktion Real Time Clock ausgewählt, aber Akku ist leer. RTC defekt.	Akku auswechseln oder nachladen. RTC-Baustein austauschen.
33	Kein CF Interface	Verbindung (CPU und Speicherkarte) unterbrochen. Speicherkarten Schnittstelle defekt.	Verbindung (CPU und Speicherkarten Schnittstelle) überprüfen. Speicherkarte Schnittstelle überprüfen.
34	Ungenügend Speicher	Kein Druckspeicher gefunden.	Speicherbestückung auf CPU überprüfen.
35	Druckkopf offen	Beim Start des Druckauftrags ist Druckkopf nicht angeklappt.	Druckkopf nach unten klappen und Druckauftrag erneut starten.
36	Ungültiges Format	BCD-Fehler Ungültiges Format für Berechnung der Euro- Variablen.	Eingegebenes Format überprüfen.
37	Überlauf	BCD-Fehler Ungültiges Format für Berechnung der Euro- Variablen.	Eingegebenes Format überprüfen.
38	Division durch 0	BCD-Fehler Ungültiges Format für Berechnung der Euro- Variablen.	Eingegebenes Format überprüfen.
39	FLASH ERROR	Fehler FLASH Baustein.	Software Update durchführen. CPU austauschen.
40	Länge Kommando	Länge des empfangenen Kommandosatzes ungültig.	Gesendete Daten überprüfen. Verbindung (PC und Drucksystem) überprüfen.

Fehl	ermeldung	Ursache	Behebung
41	Kein Laufwerk	Speicherkarte nicht gefunden / nicht richtig eingesteckt.	Speicherkarte richtig einstecken.
42	Fehlerhaftes Laufwerk	Speicherkarte kann nicht gelesen werden (fehlerhaft).	Speicherkarte überprüfen und evtl. austauschen.
43	Laufwerk nicht formatiert	Speicherkarte nicht formatiert.	Speicherkarte formatieren.
44	Aktuelles Verzeichnis löschen	Versuch das aktuelle Verzeichnis zu löschen.	Verzeichnis wechseln.
45	Pfad zu lang	Pfadangabe zu lang, zu hohe Verzeichnistiefe.	Kürzeren Pfad angeben.
46	Schreibschutz	Speicherkarte ist schreibgeschützt.	Schreibschutz entfernen.
47	Verzeichnis nicht Datei	Versuch ein Verzeichnis als Dateinamen anzugeben.	Eingabe korrigieren.
48	Datei geöffnet	Versuch eine Datei zu ändern während Zugriff stattfindet.	Andere Datei auswählen.
49	Datei fehlt	Angegebene Datei existiert nicht.	Dateinamen überprüfen.
50	Ungültiger Dateiname	Dateiname enthält ungültige Zeichen.	Namen korrigieren. Sonderzeichen entfernen.
51	Interner Dateifehler	Interner Dateisystemfehler.	Zuständigen Händler kontaktieren.
52	Hauptverzeichnis voll	Maximale Anzahl der Einträge (64) im Hauptverzeichnis erreicht.	Dateien in Unterverzeichnissen ablegen.
53	Laufwerk voll	Maximale Kapazität der Speicherkarte erreicht.	Neue Karte verwenden. Nicht benötigte Dateien löschen.
54	Datei/Verzeichnis vorhanden	Die ausgewählte Datei/Verzeichnis existiert bereits.	Namen überprüfen. Anderen Namen auswählen
55	Datei zu groß	Nicht genug Speicherplatz auf Ziellaufwerk beim Kopiervorgang vorhanden.	Größere Zielkarte verwenden.
56	Kein Update	Fehler in Updatedatei der Firmware.	Update erneut durchführen.
57	Grafikdatei	Ausgewählte Datei enthält keine Grafikdaten.	Dateiname überprüfen.
58	Verzeichnis nicht leer	Versuch ein nicht leeres Verzeichnis zu löschen.	Alle Dateien und Unterverzeichnisse im gewünschten Verzeichnis löschen.

Fehl	ermeldung	Ursache	Behebung
59	Kein CF Interface	Kein Laufwerk für Speicherkarte gefunden.	Korrekten Anschluss des Laufwerks überprüfen. Zuständigen Händler kontaktieren.
60	Keine CF Karte	Keine Speicherkarte eingesteckt.	Speicherkarte in Einschub stecken.
61	Webserver Fehler	Fehler beim Start des Webservers.	Zuständigen Händler kontaktieren.
62	Falsches FPGA	Druckkopf FPGA falsch gesteckt.	Zuständigen Händler kontaktieren.
63	Endposition	Etikettenlänge zu lang. Anzahl Etiketten pro Zyklus zu hoch.	Etikettenlänge bzw. Anzahl Etiketten pro Zyklus überprüfen.
64	Nullpunkt	Lichtschranke defekt.	Lichtschranke austauschen.
65	Druckluft	Keine Druckluft angeschlossen.	Druckluftzufuhr überprüfen.
66	Externe Freigabe	Externes Druck Freigabesignal fehlt (Sondersoftware).	Eingangssignal überprüfen.
67	Zeile zu lang	Falsche Definition der Spaltenbreite bez. Anzahl der Spalten.	Spaltenbreite verkleinern bzw. Anzahl der Spalten korrigieren.
68	Scanner	Angeschlossener Barcodescanner meldet Gerätefehler.	Verbindung (Scanner und Drucksystem) überprüfen. Scanner auf Verschmutzung prüfen.
69	Scanner NoRead	Schlechtes Druckbild.	Brennstärke erhöhen.
		Druckkopf verschmutzt oder defekt.	Druckkopf reinigen bzw. wechseln.
		Druckgeschwindigkeit zu hoch.	Druckgeschwindigkeit reduzieren.
70	Scanner Daten	Abgescannte Zeichenfolge nicht identisch mit der zu druckenden Zeichenfolge.	Druckkopf austauschen.
71	Ungültige Seite	Als Seitenzahl wurde entweder 0 oder eine Zahl > 9 ausgewählt.	Seitenzahl zwischen 1 und 9 auswählen.
72	Seitenauswahl	Eine nicht vorhandene Seite wurde ausgewählt.	Definierten Seiten überprüfen.
73	Seite nicht definiert	Seite wurde nicht definiert.	Druckdefinition überprüfen.
74	Format Bedienerführung	Falsche Formateingabe für bedienergeführte Zeile.	Formatstring überprüfen.

Fehlermeldung		Ursache	Behebung
75	Format Datum/Uhrzeit	Falsche Formateingabe für Datum/Uhrzeit.	Formatstring überprüfen.
76	Warmstart CF	Keine Speicherkarte vorhanden.	Falls Option Warmstart aktiviert wurde, muss eine Speicherkarte gesteckt sein.
			Zum Stecken der Speicherkarte das Drucksystem zuerst ausschalten.
77	Spiegeln/Drehen	Funktion 'mehrbahniger Druck' und 'Spiegeln/Drehen' gemeinsam ausgewählt.	Beide Funktionen gemeinsam auswählen nicht möglich.
78	Systemdatei	Laden von temporären Warmstart Dateien.	Nicht möglich.
79	Schichtvariable	Fehlerhafte Definition der Schichtzeiten	Definition der Schichtzeiten überprüfen.
		(Überschneidung der Zeiten).	
80	GS1 Databar Code	GS1 DataBar Barcode Fehler.	Definition und Parameter des GS1 Databar Barcodes überprüfen.
81	IGP Fehler	Protokollfehler IGP.	Gesendete Daten überprüfen.
82	Generierzeit	Druckbilderzeugung war beim Druckstart noch aktiv.	Druckgeschwindigkeit reduzieren.
			Verwenden Sie das Drucksystem Ausgangssignal zur Synchronisation.
			Bitmap Fonts verwenden, um Generierzeit zu verringern.
83	Transportsicherung	Beide DPM Positionssensoren	Nullpunktsensor verschieben.
		(Start/Ende) aktiv.	Sensoren im Service Funktionen überprüfen.
84	Keine Fontdaten	Font und Webdaten fehlen.	Software Update durchführen.
85	Keine Layout ID	Etikett ID Definition fehlt.	Etiketten ID auf Etikett definieren.
86	Layout ID	Gescannte ID stimmt nicht mit definierter ID überein.	Falsches Etikett von Speicherkarte geladen.
87	RFID kein Etikett	RFID Einheit kann kein Etikett erkennen.	RFID Einheit verschieben oder Offset verwenden.
88	RFID Verify	Fehler bei Überprüfung der	Fehlerhaftes RFID Etikett.
		programmierten Daten.	RFID Definition überprüfen.
89	RFID Timeout	Fehler bei Programmierung des RFID Etiketts.	Positionierung Etikett. Fehlerhaftes Etikett.

Fehlo	ermeldung	Ursache	Behebung
90	RFID Data	Fehlerhafte oder unvollständige Definition der RFID Daten.	Überprüfen Sie die RFID Daten Definitionen
91	RFID Type	Definition der Etikettendaten stimmen nicht mit verwendetem Etikett überein.	Speicheraufteilung des verwendeten Etikettentyps überprüfen.
92	RFID Lock	Fehler bei Programmierung des RFID Etiketts (gesperrte Felder).	RFID Daten Definition überprüfen. Etikett wurde bereits programmiert.
93	RFID Programmierung	Fehler bei Programmierung des RFID Etiketts.	RFID Definition überprüfen.1
94	Scanner Timeout	Der Scanner konnte den Barcode nicht innerhalb der eingestellten Timeout Zeit lesen.	
		Druckkopf defekt.	Druckkopf überprüfen.
		Faltenwurf am Transferband.	Transferband überprüfen.
		Scanner falsch positioniert.	Scanner korrekt positionieren,
		Timeout Zeit zu kurz.	entsprechend dem
			eingestellten Vorlauf.
			Längere Timeout Zeit wählen.
95	Scanner Layout Differenz	Scannerdaten stimmen nicht mit Barcodedaten überein.	Ausrichtung des Scanners überprüfen.
			Scanner Einstellungen / Verbindung überprüfen.
96	COM Break	Fehler serielle Schnittstelle.	Einstellungen für serielle Datenübertragung sowie das Kabel (Drucksystem und PC) überprüfen.
97	COM General	Fehler serielle Schnittstelle.	Einstellungen für serielle Datenübertragung sowie das Kabel (Drucksystem und PC) überprüfen.
98	Keine Software Druckkopf FPGA	Keine Druckkopf-FPGA Daten vorhanden.	Zuständigen Händler kontaktieren.
99	Laden Software Druckkopf FPGA	Fehler beim Programmieren des Druckkopf-FPGA.	Zuständigen Händler kontaktieren.
100	Obere Endlage	Option Applikator: Sensor Signal oben fehlt.	Eingangssignale und Druckluftzufuhr überprüfen.
101	Untere Endlage	Option Applikator: Sensor Signal unten fehlt.	Eingangssignale und Druckluftzufuhr überprüfen.

Fehl	ermeldung	Ursache	Behebung
102	Saugplatte leer	Option Applikator: Sensor erkennt kein Etikett an Saugplatte.	Eingangssignale und Druckluftzufuhr überprüfen.
103	Startsignal	Druckauftrag ist aktiv aber Gerät nicht bereit ihn zu verarbeiten.	Startsignal überprüfen.
104	Keine Druckdaten	Druckdaten außerhalb des Etiketts. Falscher Gerätetyp (Designsoftware) ausgewählt.	Eingestellten Gerätetyp überprüfen. Auswahl linkes/rechtes Drucksystem überprüfen.
105	Druckkopf	Kein Original Druckkopf wird verwendet.	Verwendeten Druckkopf überprüfen. Zuständigen Händler kontaktieren.
106	Ungültiger Tag Type	Falscher Tag-Typ. Tag-Daten passen nicht zu Tag-Typ im Drucksystem.	Daten anpassen oder richtigen Tag-Typ benutzen.
107	RFID inaktiv	RFID Modul ist nicht aktiviert. Keine RFID Daten können verarbeitet werden.	RFID Modul aktivieren oder RFID-Daten aus Etikettendaten entfernen.
108	Ungültiger GS1-128	Übergebener GS1-128 ist ungültig.	Barcode Daten überprüfen (siehe Spezifikation GS1-128).
109	EPC Parameter	Fehler während der EPC- Berechnung.	Daten überprüfen (siehe Spezifikation EPC).
110	Gehäuse offen	Beim Start des Druckauftrags ist der Gehäusedeckel nicht geschlossen.	Gehäusedeckel schließen und Druckauftrag erneut starten.
111	EAN.UCC Code	Übergebener EAN.UCC Code ist ungültig	Barcode Daten überprüfen (siehe jeweilige Spezifikation).
112	Druckschlitten	Druckschlitten bewegt sich nicht.	Zahnriemen überprüfen (evtl. gerissen).
113	Applikatorfehler	Option Applikator: Fehler während des Arbeitens mit dem Applikator.	Applikator prüfen.
114	Linke Endlage	Option Applikator: Der linke Endlagenschalter ist nicht in der richtigen Position.	Endlagenschalter LINKS auf korrekte Funktion und Position prüfen. Pneumatik für Querbewegung auf Funktion prüfen.
115	Rechte Endlage	Option Applikator: Der rechte Endlagenschalter ist nicht in der richtigen Position.	Endlagenschalter RECHTS auf korrekte Funktion und Position prüfen. Pneumatik für Querbewegung auf Funktion prüfen.

Fehle	ermeldung	Ursache	Behebung
116	Druckposition	Option Applikator: Der obere und rechte Endlagenschalter sind nicht in der richtigen Position.	Endlagenschalter OBEN und RECHTS auf korrekte Funktion und Position prüfen. Pneumatik auf Funktion prüfen.
117	XML Parameter	Die XML Datei enthält falsche Parameter.	Zuständigen Händler kontaktieren.
118	Ungült. Variable	Übertragene Variable mit Bedienereingabe ist ungültig.	Korrekte Variable ohne Bedienereingabe auswählen und übertragen.
119	Transferband	Während des Druckauftrags wird die Transferbandrolle leer (hinterer Druckkopf). Defekt an Transferband- Lichtschranke (hintere Lichtschranke).	Transferband wechseln. Transferband-Lichtschranke überprüfen (Service Funktionen).
120	Verzeichnis falsch	Zielverzeichnis beim Kopieren ungültig.	Zielverzeichnis darf nicht innerhalb des Quellverzeichnisses sein. Zielverzeichnis überprüfen.
121	Kein Etikett gefunden	Am hinteren Druckkopf kein Etikett vorhanden (DuoPrint). Etiketten-Lichtschranke verschmutzt. Etikett nicht richtig eingelegt.	Neue Etikettenrolle einlegen. Etiketten-Lichtschranke reinigen. Korrektes Einlegen des Etikettenmaterials überprüfen.
122	IP occupied	IP Adresse wurde bereits vergeben.	Neue IP Adresse zuweisen.
123	Druck asynchron	Etiketten-Lichtschranken arbeiten nicht in der Reihenfolge, wie es laut Druckdaten erwartet wird.	Etikettengröße und Schlitzgröße überprüfen.
		Einstellungen der Etiketten- Lichtschranken sind nicht korrekt.	Einstellungen der Etiketten- Lichtschranken überprüfen.
		Einstellungen der Etiketten-/ Schlitzgröße stimmen nicht.	Korrektes Einlegen des Etikettenmaterials überprüfen.
		Am hinteren Druckkopf kein Etikett vorhanden.	Neue Etikettenrolle einlegen.
		Etiketten-Lichtschranke verschmutzt.	Etiketten-Lichtschranke reinigen.
		Etikett nicht richtig eingelegt.	Korrektes Einlegen des Etikettenmaterials überprüfen.
124	Geschwindigkeit zu hoch	Druckgeschwindigkeit ist zu hoch.	Geschwindigkeit der Kundenmaschine erhöhen.

Fehlermeldung		Ursache	Behebung
125	DMA Sendbuffer	Kommunikationsproblem HMI.	Drucksystem neu starten.
126	UID Konflikt	Einstellungen RFID- Programmierung fehlerhaft.	RFID Initialisierung durchführen.
127	Modul nicht gefunden	RFID-Modul ist nicht verfügbar	Anschluss RFID-Modul prüfen. Zuständigen Händler kontaktieren.
128	Kein Freigabesignal	Keine Druckfreigabe durch die übergeordnete Steuerung (Kundenmaschine).	Freigabesignal an der übergeordneten Steuerung aktivieren.
129	Falsche Firmware	Es wurde versucht, eine nicht zum verwendeten Gerätetyp passende Firmware zu installieren.	Zum Gerätetyp passende Firmware verwenden. Zuständigen Händler kontaktieren.
130	Sprache fehlt	Sprachendatei für die eingestellte Gerätesprache ist nicht vorhanden.	Zuständigen Händler kontaktieren.
131	Material falsch	Etikettenmaterial passt nicht zu den Druckdaten.	Etikettenmaterial mit passender Etiketten- bzw. Schlitzlänge verwenden.
132	Markup-Tag ungültig	Ungültiges Markup- Formatierungszeichen im Text	Formatierungszeichen im Text korrigieren.
133	Script nicht gefunden	LUA Scriptdatei nicht gefunden.	Dateinamen überprüfen.
134	Fehler Script	LUA Script ist fehlerhaft.	Script überprüfen.
135	Script nicht geladen	Fehler in LUA Script Bedienereingaben.	Eingabewert korrigieren.
136	Kein Nachdruck	Keine Etikettendaten zum Nachdrucken verfügbar.	Neue Etikettendaten zum Drucksystem übertragen.
137	DK Kurzschluss	Elektrischer Kurzschluss am Druckkopf	Verwendeten Druckkopf überprüfen. Zuständigen Händler
			kontaktieren.
138	Zu wenig Transferband	Transferband geht zu Ende	Transferband wechseln.
139	Aufwickler Fehler	Etikett gerissen	Neue Etikettenrolle einlegen.
			Etikettenband zusammen- kleben.
140	Motor Aufwickler blockiert	Motor der externen Aufwicklung ist blockiert	Gerät ausschalten und mechanischen Widerstand prüfen. Volle Etikettenrolle wechseln.

Fehle	ermeldung	Ursache	Behebung
141	Hardware Fehler	Eine Hardware Komponente konnte nicht gefunden werden.	Zuständigen Händler kontaktieren.
142	Keine Druckmechanik	Dynacode Keine Druckmechanik angeschlossen.	Verbindung prüfen (Druckmechanik – Ansteuerelektronik).

Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

SPE II

14 Steuereingänge und Steuerausgänge

Über maximal 16 Steuer-Ein- und –Ausgänge, nachfolgend auch Ports genannt, können verschiedene Funktionen des Drucksystems ausgelöst und Betriebszustände angezeigt werden.

Die Ports werden über eine D-Sub-Buchse (26Pin HD) auf der Rückwand des Drucksystems zur Verfügung gestellt und sind über eine Optokoppler-Halbleiterstrecke galvanisch vom Potential Erde (PE) getrennt.

Jeder Port ist als Ein- und als Ausgang konfigurierbar. Diese Funktion ist in der Geräte-Software jedoch fest vorgegeben und kann durch den Anwender nicht verändert werden.

Veränderbar und über Menü einstellbar sind Entprellzeiten und ob High- oder Low- Aktiv.

Geräte-interne Schaltung




Abbildung 56

Belegung der D-Sub Buchse




Abbildung 57

Pinbelegung

1	weiß
2	braun
3	grün
4	gelb
5	grau
6	rosa
7	blau
8	rot
9	schwarz
10	violett
11	grau-rosa
12	rot-blau
13	weiß-grün
14	braun-grün
15	weiß-gelb
16	gelb-braun
17	weiß-grau
18	grau-braun
19	weiß-rosa
20	rosa-braun
21	weiß-blau
22	braun-blau
23	weiß-rot
24	braun-rot
25	weiß-schwarz
26	braun-schwarz

Port 1 bis Port 16 = Belegung bei I/O Profile Std_Label

Bez.	Pin	Beschreibung / Funktion
Port 1	10	Druckstart (Input)
Port 2	1	Zuletzt gedrucktes Etikett nachdrucken (Input)
Port 3	11	Numerator zurücksetzen (Input)
Port 4	2	Keine Funktion
Port 5	12	Fehler zurücksetzen (Input)
Port 6	3	Alle Druckaufträge abbrechen (Input)
Port 7	13	Etikettenende Sensor (Input)
Port 8	4	Ext. Freigabesignal (Input)
Port 9	15	Fehler (Output)
Port 10	6	Druckauftrag aktiv (Output)
Port 11	16	Bei Spende-Lichtschranke: Etikett vorhanden an Spende-Lichtschranke
Port 12	7	Einzeldruck (Output)
Port 13	17	Bereit (Output)
Port 14	8	Keine Funktion
Port 15	18	Keine Funktion
Port 16	9	Transferbandende Vorwarnung (Output)
COM/VDC for Inputs	19	Gemeinsames Bezugspotential aller Steuereingänge. 'COM/VDC for Inputs' wird normalerweise mit dem (-) Pol der Steuerspannung verbunden und die Steuereingänge werden aktiv (+) geschaltet. Mit der Option '2. LED' kann 'COM/VDC for Inputs' wahlweise mit dem (+) Pol der Steuerspannung verbunden werden. Die Steuereingänge werden dann aktiv (-) geschaltet.
VDC for Outputs	20	Gemeinsamer Versorgungsanschluss aller Steuerausgänge. 'VDC for Outputs' muss mit dem (+) Pol der Steuerspannung verbunden werden. 'VDC for Outputs' niemals offenlassen, auch wenn kein Ausgang verwendet wird.
COM for Outputs	5,14 21,22	Gemeinsames Bezugspotential aller Steuerausgänge. 'COM for Outputs' muss mit dem (-) Pol der Steuerspannung verbunden werden. 'COM for Outputs' niemals offenlassen, auch wenn kein Ausgang verwendet wird.
GND-PE	23,24	'GND-PE' ist das Bezugspotential der vom Drucksystem zur Verfügung gestellten '+5 VDC EXT' und '+24 VDC EXT' Spannungen. 'GND-PE' ist Drucker-Intern mit Potential Erde (PE) verbunden.
+ 5 VDC EXT	25	5 Volt DC Ausgang für externen Gebrauch. Max. 1 A. Diese Spannung wird vom Drucksystem zur Verfügung gestellt und kann beispielsweise als Steuerspannung verwendet werden. An diesen Ausgang niemals eine Fremdspannung anlegen.
+ 24 VDC EXT	26	24 Volt DC Ausgang für externen Gebrauch. Max. 1 A. Diese Spannung wird vom Drucksystem zur Verfügung gestellt und kann beispielsweise als Steuerspannung verwendet werden. An diesen Ausgang niemals eine Fremdspannung anlegen.

Port 1 bis Port 16 = Belegung bei I/O Profile StdFileSelLabel

Bez.	Pin	Beschreibung / Funktion
Port 1	10	Druckstart (Input)
Port 2	1	Fehlerquittierung (Input)
Port 3	11	Nummer der zu ladenden Datei Bit 0 (Input)
Port 4	2	Nummer der zu ladenden Datei Bit 1 (Input)
Port 5	12	Nummer der zu ladenden Datei Bit 2 (Input)
Port 6	3	Nummer der zu ladenden Datei Bit 3 (Input)
Port 7	13	Nummer der zu ladenden Datei Bit 4 (Input)
Port 8	4	Nummer der zu ladenden Datei Bit 5 (Input)
Port 9	15	Fehler (Output)
Port 10	6	Druckauftrag aktiv (Output)
Port 11	16	Keine Funktion
Port 12	7	Druckend (Output)
Port 13	17	Bereit (Output)
Port 14	8	Keine Funktion
Port 15	18	Keine Funktion
Port 16	9	Transferband Vorwarnung (Output)

Port 1 bis Port 16 = Belegung bei I/O Profile APL

Bez.	Pin	Beschreibung / Funktion
Port 1	10	Druckstart (Input)
Port 2	1	Zuletzt gedrucktes Etikett nachdrucken (Input)
Port 3	11	Numerator Reset (Input)
Port 4	2	Bei Option Applikator: Applizieren Start (Input)
Port 5	12	Fehlerquittierung (Input)
Port 6	3	Alle Druckaufträge abbrechen (Input)
Port 7	13	Keine Funktion
Port 8	4	Keine Funktion
Port 9	15	Fehler (Output)
Port 10	6	Druckauftrag aktiv (Output)
Port 11	16	Keine Funktion
Port 12	7	Druckend (Output)
Port 13	17	Bereit (Output)
Port 14	8	Nur bei Option Applikator: Bereit zum Applizieren (Output)
Port 15	18	Nur bei Option Applikator: Stempel in Druckposition (Output)
Port 16	9	Transferband Vorwarnung (Output)

Technische Daten

Anschluss-Stecker						
Тур	D-Sub-Steckverbinder High Density 26 pol. / Buchse					
Hersteller	W+P-Products					
Bestell-Nr.	110-26-2-1-20					
Ausgangsspannungen (verbunden mit GND-PE)						
+ 24 V / 1 A	Sicherung: Polyswitch / 30 V / 1 A					
+5V/1A	Sicherung: Polyswitch / 30 V / 1 A					
Port 1 - 15						
Input						
Spannung	5 VDC 24 VDC					
Impedanz	47Ω + (100nF 10 kΩ)					
Output						
Spannung	5 VDC 24 VDC					
Impedanz	47Ω + (100nF 10 kΩ 47Ω)					
Strom max.	High +15 mA Low -15 mA					
Port 16						
Input						
Spannung	5 VDC 24 VDC					
Impedanz	100nF 10 kΩ					
Output						
Spannung	5 VDC 24 VDC					
Impedanz	100nF 10 kΩ					
Strom max.	High +500 mA (Darlington BCP56-16) Low - 500 mA (Darlington BCP56-16)					
Optokoppler						
Output	TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay or TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %, Toshiba					
Input	TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay or TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %, Toshiba					
Input - Option 2. LED	TCMT4600, CTR 80 % - 300 %, Vishay or TLP280-4, CTR 33 % - 300 %, Toshiba					

Beispiel 1

Geräte-Anschluss an eine Maschine mit S7-300 SPS.




Abbildung 58

Beispiel 2

Geräte-Anschluss an ein Bedienpanel.




Abbildung 59

Beispiel 3

Geräte-Anschlussvariante wenn 'Option: 2. LED'.




Abbildung 60

Vorsichtsmaßnahmen

Beim Anschluss eines Reed-Kontaktes an einen Steuereingang muss der Kontakt eine Schaltleistung von min. 1 A aufweisen um das Verkleben des Kontaktes durch den Einschaltstromstoß zu verhindern. Alternativ kann ein passender Widerstand in Reihe geschaltet werden.

Wird eine der Geräte-interne Spannungen, '+5 VDC EXT' oder '+24 VDC EXT', verwendet, sollte zum Schutz der Drucksyste-Elektronik zusätzlich eine externe Sicherung eingebaut werden. Bsp. 0,5 AF.

Bei einer induktiven Last muss zur Ableitung der Induktionsenergie beispielsweise eine antiparallel geschaltete Diode eingesetzt werden.

Um den Einfluss von Leckage-Strömen bei Steuerausgängen zu minimieren, muss je nachdem was angeschlossen ist, ein Widerstand parallel zur Last eingebaut werden.

Um Beschädigungen am Drucksystem zu vermeiden, dürfen die max. Ausgangsströme nicht überschritten, oder Ausgänge kurzgeschlossen werden.

Steuereingänge und Steuerausgänge

SPE II

15 Verdrahtungspläne – Elektronik

15.1 Panelgehäuse




Abbildung 61

15.2 Tischgehäuse




Abbildung 62

16 Verdrahtungspläne – Mechanik

16.1 SPE II 106/12, 106/24, 108/12, 162/12

Linke Ausführung




Abbildung 63

Rechte Ausführung




Abbildung 64

16.2 SPE II 107/12, 160/12

Linke Ausführung




Abbildung 65

Rechte Ausführung




Abbildung 66

17 Bestückungspläne – Elektronik

17.1 CPU




Abbildung 67

17.2 Spende I/O




Abbildung 68

17.3 Verteilerplatine




Abbildung 69

17.4 Leistungselektronik




Abbildung 70

18 Bestückungspläne – Mechanik

18.1 Verteilerplatine




Abbildung 71

18.2 Leistungselektronik




Abbildung 72



19 Umweltgerechte Entsorgung

Hersteller von B2B-Geräten sind seit 23.03.2006 verpflichtet Altgeräte, die nach dem 13.08.2005 hergestellt wurden, zurückzunehmen und zu verwerten. Diese Altgeräte dürfen grundsätzlich nicht an kommunalen Sammelstellen abgegeben werden. Sie dürfen nur vom Hersteller organisiert verwertet und entsorgt werden. Entsprechend gekennzeichnete Valentin Produkte können daher zukünftig an Carl Valentin GmbH zurückgegeben werden.

Die Altgeräte werden daraufhin fachgerecht entsorgt.

Die Carl Valentin GmbH nimmt dadurch alle Verpflichtungen im Rahmen der Altgeräteentsorgung rechtzeitig wahr und ermöglicht damit auch weiterhin den reibungslosen Vertrieb der Produkte. Wir können nur frachtfrei zugesandte Geräte zurücknehmen.

Die Elektronikplatine des Drucksystems ist mit einer Lithium Batterie ausgestattet. Diese ist in Altbatteriesammelgefäßen des Handels oder bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie in der WEEE Richtlinie oder auf unserer Internetseite www.carl-valentin.de.

SPE II Index

20 Index

Andruckwalze	
Austauschen (Corner Type)	56
Austauschen (Flat Type)	48
Reinigen	
Ansteuerelektronik (Panelgehäuse)	
Steckerbelegung	12
Verdrahtungsplan	
Ansteuerelektronik (Tischgehäuse)	
Steckerbelegung	13
Verdrahtungsplan	
В	
Bestückungspläne (Elektronik)	
CPU	107
Leistungselektronik	
Spende I/O	
Verteilerplatine	
Bestückungspläne (Mechanik)	
Leistungselektronik	112
Verteilerplatine	
·	
C	
Corner Type Druckkopf	
Andruck einstellen (Druckkopfposition)	73
Andruckkurve einstellen	
Druckausgleich einstellen (Druckkopfposition)	72
Druckkopf Lichtschranke justieren	75
Druckkopfposition justieren	70
Druckmechanik justieren	
Druckposition einstellen	
Lagerschiene einstellen	
Parallelität einstellen (Druckkopfposition)	
Transferbandabwicklung abgleichen	
Transferbandaufwicklung abgleichen	
CPU	
Austauschen (Panelgehäuse)	24 25
Austauschen (Tischgehäuse)	
CPU (Elektronik), Bestückungsplan	
CFO (Elektronik), Destuckungsplan	107
D	
Druckkopf	
Austauschen (Corner Type)	53 54
Austauschen (Comer Type)	
Reinigen Druckmechanik, Steckerbelegung	10 11
	11
Druckposition einstellen Corner Type	EE
Flat Type	47
E	
Elaktrizität Sicharhait haim Ilmaana	10
Elektrizität, Sicherheit beim Umgang	10
Elektronik – Panelgehäuse (Teile austauschen)	20 20
HMI KomponentenLeiterplatte CPU	
Lenerplane OF 0	24, 20

	Lithium Zelle	
	Netzteil	
	Primärsicherungen	
	Spende I/Os	
_	Verteilerplatine	. 23
El	ektronik – Tischgehäuse (Teile austauschen)	
	HMI Komponenten38,	39
	Leiterplatte CPU34,	
	Lithium Zelle	
	Netzteil	
	Primärsicherungen	
	Spende I/Os	
	Verteilerplatine	. 33
Εt	iketten-Lichtschranke	
	Austauschen (Corner Type)	
	Austauschen (Flat Type)	
	Reinigen	. 19
	F	
	F	
Fe	ehlermeldungen/-behebungen81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,	90.
	91	,
Fe	etten und Ölen79,	80
	at Type Druckkopf	
	Andruck einstellen (Druckkopfposition)	. 65
	Druckausgleich einstellen (Druckkopfposition)	
	Druckkopf Lichtschranke justieren	
	Druckkopfposition justieren	
	Druckmechanik justieren	
	Druckposition einstellen	
	Parallelität einstellen (Druckkopfposition)	
	Transferbandabwicklung abgleichen	
	Transferbandaufwicklung abgleichen	
	Transferbandlauf justieren	
	Transferbandiadi juotioren	. 00
	Н	
	inucios	
П	nweise	_
	Benutzer	
	Dokument	
	Warnhinweise	5
Η	MI Komponenten, austauschen	~~
	Panelgehäuse	29
	Tischgehäuse38,	39
	J	
Jι	ıstage, Einstellungen, Abgleiche (Corner Type)	
	Andruck	
	Andruckkurve (Transferbandoptimierung)76,	77
	Druckausgleich	. 72
	Druckkopf Lichtschranke	. 75
	Druckkopfposition	.70
	Druckmechanik	69
	Lagerschiene (Transferbandoptimierung)	. 78
	Parallelität	
	Transferbandabwicklung	
	Transferbandaufwicklung	
Jι	ıstage, Einstellungen, Abgleiche (Flat Type)	
	Druckkopf Lichtschranke	. 68
	Druckkopfposition	
	Druckmechanik	
	Transferbandabwicklung	67
	Transfer barraab wicklang	

Transferbandaufwicklung6 Transferbandlauf6	
L	
Leistungselektronik Austauschen (Corner Type)	51 09 12 26
М	
Mechanik – Corner Type5Andruckwalze austauschen5Druckkopf austauschen5Etiketten-Lichtschranke austauschen5Leistungselektronik austauschen6Motor Zusatzplatine austauschen5Verteilerplatine austauschen5Mechanik – Flat Type5Andruckwalze austauschen4Druckkopf austauschen4Etiketten-Lichtschranke austauschen4Leistungselektronik austauschen5Verteilerplatine austauschen5Motor Zusatzplatine austauschen (Corner Type)5	54 57 60 59 58 48 46 49 51
N	
Netzteil Austauschen (Panelgehäuse)	
Ölen und Fetten79, 8	30
P	
Primärsicherungen Austauschen (Panelgehäuse)	
R	
Reinigung Andruckwalze	18 19 15
S	
Schutzhaube für Ansteuerelektronik (Panelgehäuse), montieren 4 42, 43 Sicherheit beim Umgang mit Elektrizität	10 9 . 7 . 7

Index SPE II

Spende I/O	
Austauschen (Panelgehäuse)	22
Austauschen (Tischgehäuse)	
Bestückungsplan Elektronik	
Steckerbelegung	
Ansteuerelektronik (Panelgehäuse)	12
Ansteuerelektronik (Tischgehäuse)	
Druckmechanik	
Steuereingänge/-ausgänge93, 94,	
U	
_	440
Umweltgerechte Entsorgung	113
V	
Verdrahtungspläne	
Ansteuerelektronik (Panelgehäuse)	
Ansteuerelektronik (Tischgehäuse)	102
Mechanik (linke Ausführung)	
SPE II 106/12	
SPE II 106/24	
SPE II 107/12	
SPE II 108/12	
SPE II 160/12	
SPE II 162/12	103
Mechanik (rechte Ausführung)	
SPE II 106/12	
SPE II 106/24	
SPE II 107/12)	
SPE II 108/12	
SPE II 160/12	
SPE II 162/12	104
Verteilerplatine	
Austauschen (Corner Type)	
Austauschen (Flat Type)	
Austauschen (Panelgehäuse)	23
Austauschen (Tischgehäuse)	33
Bestückungsplan (Elektronik)	108
Bestückungsplan (Mechanik)	111
W	
Warnhinweise	5



